

# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.....</b>	<b>11</b>
<b>LÍNEA DE BARRILES .....</b>	<b>18</b>
<b>PROCESO ACTUAL DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN .....</b>	<b>21</b>
<b>PLANTEO DEL PROBLEMA .....</b>	<b>24</b>
<b>OBJETIVOS.....</b>	<b>25</b>
<b>MARCO TEÓRICO .....</b>	<b>26</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....</b>	<b>32</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .....</b>	<b>34</b>
<b>DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL .....</b>	<b>47</b>
<b>ANÁLISIS DE LOS CUELLOS DE BOTELLA .....</b>	<b>54</b>
<b>PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO.....</b>	<b>58</b>
<b>ANÁLISIS ECONÓMICO .....</b>	<b>66</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>70</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>73</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>74</b>
Anexo I: Lay out de la planta .....	74
Anexoll: Orden de trabajo.....	76
Anexo III: Capacidad disponible de cada bruñidora .....	83
Anexo IV: Ejemplo de capacidad de la línea .....	88
Anexo V: Planilla de detalle de los pedidos.....	89
Anexo VI: Asignación en las bruñidoras .....	90
Anexo VII: Asignación en las celdas de cromado .....	91
Anexo VIII: Secuenciación de los pedidos.....	92

<b>Anexo IX: Programación detallada .....</b>	<b>93</b>
<b>Anexo X: Formularios.....</b>	<b>94</b>