
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES

CAMPO DIDÁCTICO 132 kV. DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS



JOSÉ IGNACIO TRETTEL

INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICISTA

DEPARTAMENTO ELECTROTECNIA

DIRECTOR
ING. FERRARI CARLOS EDUARDO



José Ignacio Trettel **Página 1**

PRÓLOGO

El escrito que se presenta a continuación corresponde al proyecto integrador del título de grado Ingeniero Mecánico Electricista.

En él se desarrollan trabajos prácticos y guías de estudio para que los estudiantes, tanto de la UNC como de la UTN, practiquen en el campo didáctico construido en los predios de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC. En estos se introduce al alumno en las pruebas y ensayos de una estación de alta tensión que se realizan durante el proceso de puesta en marcha o durante su mantenimiento. La intensión es que el alumno obtenga un conocimiento general de dichas tareas que le permitan en un futuro desempeñarse como responsable supervisor y/o ejecutor.

Las guías tendrán el contenido suficiente para que los alumnos adquieran la práctica necesaria para la puesta en servicio de los equipos de alta tensión y de comando y protección que forman parte del campo didáctico.



José Ignacio Trettel **Página 3**

<u>ÍNDICE</u>

DEDICATORIA	4
INTRODUCCIÓN	5
TPN°1 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	1 1
TPN°2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD	24
TPN°3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN	35
TPN°4 INTERRUPTOR UNITRIPOLAR	45
TPN°5 SECCIONADORES	56
TPN°6 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE	67
TPN°7 PRUEBAS FUNCIONALES	77
TPN°8 SISTEMA DE TELECONTROL	86
TPN°9 ESTADOS DE CARGA	91
CONCLUSION	94
BIBLIOGRAFÍA	95
ANEXOS	98



DEDICATORIA

A mi familia y muy especialmente a mi madre. Sin ellos Jamás hubiera llegado hasta aquí.

Igualmente, quiero agradecer muy especialmente a los Ingenieros Carlos Ferrari y Raúl Rossi (q.e.p.d.) quienes fueron mis directores de tesis y colaboraron conmigo con una dedicación y cariño que va mucho más allá de lo que dicta el deber.



INTRODUCCION

Para la puesta en servicio de una Estación Transformadora, es necesario la realización de pruebas a los equipos recién montados para asegurar que cumplan con las especificaciones y que estén instalados correctamente lo que asegura su correcto funcionamiento en servicio industrial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Darle a los alumnos elementos para que adquieran práctica en el reconocimiento de los equipos e instalaciones de un campo de alta tensión.
- 2.- Desarrollar los trabajos prácticos para realizar las pruebas y ensayos necesarios para la puesta en servicio del campo de AT.
- Elaborar el formato de las planillas para verificar el funcionamiento de cada equipo de comando y protección involucrado.
- Describir el procedimiento detallado de cada ensayo a realizar y definir los criterios de aceptación.
- Describir la metodología que les permitirá evaluar los resultados de las pruebas y ensayos.

PRUEBAS ELÉCTRICAS A LOS EQUIPOS:

Las pruebas que se realizarán a los equipos se pueden dividir en tres grupos:

- Ensayos en fábrica / laboratorio.
- Ensayos de equipos montados y conexionados antes de la puesta en marcha.
- Ensayos periódicos de mantenimiento.



Ensayos en fábrica / laboratorio

Para los ensayos en fábrica o laboratorio se utilizan mesas de prueba especialmente diseñadas, líneas de transmisión artificiales y fuentes de corriente elevadas. Se trata en lo posible de simular condiciones en las que los equipos se van a encontrar en la práctica. Se busca verificar que el funcionamiento del equipo sea correcto y que cumpla con las especificaciones.

De estos ensayos se realiza un protocolo, que certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad del producto.

Ensayos de equipos montados y conexionados

Los ensayos en obra se realizan antes de la puesta en marcha del equipo con el equipo montado y conexionado.

Estos ensayos se realizan para cerciorarse que el equipo instalado no ha sido dañado en el transporte o en su montaje.


Se busca determinar lo siguiente:

- a.- Si se repiten los valores de los protocolos de fábrica.
- b.- Asegurar que el equipo fue instalado correctamente sin sufrir daños.
- c.- Fijar los parámetros iniciales con el fin de constatar en el futuro, el progresivo envejecimiento del equipo, y la necesidad de su mantenimiento.

Ensayos periódicos de rutina

Los ensayos periódicos de rutina o mantenimiento se efectúan por planificación, a petición o por motivos tales como dudas del buen funcionamiento del equipo, cambio del diseño original de fabricación o reemplazo de partes dañadas. Estas pruebas se efectúan periódicamente y durante toda su vida útil.

Con estas pruebas se pueden detectar desperfectos y planificar la salida de servicio para un mantenimiento correctivo.





Con respecto al mantenimiento de los equipos de protección éste consiste básicamente en la realización de un conjunto de pruebas para asegurar que el equipo está operando correctamente. Normalmente se realiza una inspección visual y pruebas de inyección secundaria a fin de verificar que sus parámetros de actuación cumplan con los valores mínimos requeridos para asegurar la integridad del sistema.

Estas pruebas de rutina se efectúan a los equipos de protección mientras se les realiza mantenimiento preventivo a los equipos de potencia, para aprovechar los períodos de desenergización.

PRUEBAS FUNCIONALES

Estas pruebas son ejecutadas para verificar el correcto funcionamiento de los equipos. Se realizan sobre los equipos de maniobra, señalizaciones, transformadores y en general todos aquellos dispositivos cuyo funcionamiento debe ser verificado para garantizar que funcionan correctamente.

Consisten en inyecciones secundarias en transformadores de corriente y de tensión y en simulaciones de señales eléctricas para comprobar la continuidad de los circuitos y la aptitud del equipamiento en baja tensión.

Estas pruebas se ejecutan en forma individual y en conjunto, donde los ensayos se realizan a un equipo en particular y a varios de ellos como un todo. Las pruebas en conjunto se realizan una vez finalizadas exitosamente las pruebas individuales.

Las pruebas de aceptación incluyen estas pruebas funcionales, donde se ejecutan operaciones para comprobar que verifican las condiciones de diseño.

Las principales pruebas funcionales son las siguientes:

- Enclavamientos entre seccionadores e interruptores.
- Correcta señalización.
- Respuesta a mandos locales y remotos.
- Inyecciones secundarias a circuitos de corriente y de tensión.
- Alarmas visuales, acústicas, locales y remotas.



- Inyección primaria a transformadores de corriente.
- Verificación de ajuste de bornes, etc.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Esquema de la estación

El campo didáctico está compuesto por dos pórticos de hormigón uno de entrada de línea y otro de alimentación de barra, entre ambas pórticos se encuentra el campo de 132kV.

El campo está compuesto por:

- 3 descargadores de línea
- 3 transformadores de tensión monofásicos de triple núcleo
- 1 seccionador de línea tripolar con cuchillas de puesta a tierra
- 1 interruptor unitripolar
- 3 transformadores de corriente monofásicos triple núcleo
- 1 seccionador de barra tripolar

(Ver plano unifilar PPD-EL-001)

Sistema de comando y control

El control del equipamiento se puede llevar a cabo localmente desde los equipos, desde el tablero de comando dentro del edificio o remotamente a través de un sistema de telecontrol integrado básicamente por un Scada y una RTU.

Señalización y alarmas

El sistema de alarmas está centralizado en un equipo específico para ese fin. Este equipo a su vez tiene la capacidad de reportar esas alarmas a la RTU.

La señalización está distribuida a lo largo del mímico en el frente del tablero de control y también es enviada a la RTU.

Esquema de protección

Se ha incorporado un relé de sobrecorriente digital montado en el tablero de comando. Este equipo dispone de puerto de comunicación.

Enclavamientos del tramo de entrada de línea

Se establece una secuencia de operación para cerrar el tramo de entrada de línea y una secuencia de operación para abrir el tramo de la salida de línea. Esto define los enclavamientos a implementados.

• Secuencia de operaciones para cerrar el tramo de línea de entrada:

El Interruptor y los seccionadores de línea y de barra se encuentran abiertos. El seccionador de puesta a tierra se encuentra cerrado.

- Paso 1: Se abre el seccionador de puesta a tierra.
- Paso 2: Se cierra el seccionador de línea
 - Paso 3: Se cierra el seccionador de barra.
 - Paso 4: Se cierra el interruptor.

• Secuencia de operación para abrir el tramo de entrada de línea:

El interruptor, los seccionadores de línea y de barra se encontran cerrados. El seccionador de Puesta a tierra se encuentra abierto:

- Paso 1: Abrir el interruptor.
- Paso 2: Abrir seccionador de línea.
- Paso 3: Abrir el seccionador de barra.
- Paso 4: cerrar el seccionador de puesta a tierra.

Equipos de medición para pruebas

Los equipos de ensayos necesarios para la realización de las pruebas son los siguientes:

	EQUIPO	UTILIZACIÓN
1	Inyector trifásico de corriente y tensión.	 Verificación de la actuación de los relés de protección. Verificación del cableado secundario desde terminales secundarios de transformadores de tensión hasta los tableros de medición y protección.
2	Valija de pruebas	 Simulación de fallas para medición del tiempo de actuación de los equipos de protección.
3	Inyector primario de corriente.	 Realización de inyecciones primarias a transformadores de medida para verificar la relación de transformación, verificar el cableado secundario e instrumentos de medición.
4	Oscilógrafo	 Medición del tiempo de apertura, cierre y discordancia de polos del interruptor.
5	Instrumentos de medición (amperímetros, voltímetros)	 Medición de corrientes y tensiones en nivel de baja tensión en corriente alterna y corriente continua.
6	Variac	Inyección de tensión variable.

TPNº1: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

NORMA IRAM 2281-2

PUESTA A TIERRA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS GUÍA DE MEDICIONES DE MAGNITUDES DE PUESTA A TIERRA (RESISTENCIAS, RESISTIVIDADES Y GRADIENTES)

CONDICIONES GENERALES

Valor calculado teórico de la resistencia de dispersión a tierra

El valor calculado o teórico de la resistencia de un electrodo con respecto a la tierra de referencia, puede variar considerablemente del valor que se mide debido a los factores siguientes:

- a) Condiciones del suelo en el momento en que se efectúa la medición.
- b) Valor de la resistividad adoptado para el cálculo.
- c) Superficie, configuración y estado (físico y químico) de los electrodos enterrados.
- d) Efecto de los conductores enterrados en las advacencias.

Precauciones de seguridad durante las mediciones

Mediciones en centrales, subestaciones y redes eléctricas (de transmisión y/o de distribución)

Todo el personal interviniente en las mediciones debe saber que pueden presentarse tensiones peligrosas entre el electrodo a medir y la tierra de referencia si en el momento de la medición ocurre una falla o un cortocircuito a tierra en la red eléctrica próxima al electrodo.

En ninguna circunstancia se debe permitir que ambas manos desnudas (u otras partes del cuerpo) cierren el circuito entre puntos que puedan presentar diferencias de potencial peligrosas.

Se recomienda el empleo de guantes, calzado y otros elementos aislantes normalizados. Su uso estará reglamentado por la autoridad competente en seguridad eléctrica.



No se deben realizar mediciones cuando se avisten en el horizonte o se presenten en el lugar nubes de tormenta.

Mediciones de puestas a tierra de descargadores de sobretensión.

Las tomas de tierra de los descargadores de sobretensión *nunca* se deben medir con los descargadores en servicio, debido a la posibilidad de un elevado gradiente de potencial alrededor de su toma de tierra.

Mediciones de tomas de tierra poco extensas y eléctricamente independientes.

Si la corriente de medición atraviesa un electrodo alejado (como en el método de la caída de tensión), es necesario prevenir que no haya personas que puedan aproximarse al electrodo de corriente durante la medición.

Consideraciones generales sobre las mediciones

Dificultades

Puede ser necesario hacer múltiples mediciones y graficar tendencias.

La conexión a tierra de hilos de guardia, caños de agua, envolturas metálicas de cables, etc, tienen el efecto físico de distorsionar y "extender" la red de puesta a tierra de centrales, estaciones y otras instalaciones eléctricas.

En la medición de la instalación de puesta a tierra de una central, estación o red, es conveniente el terreno se asiente durante un año después de la construcción para asegurar una buena compactación del suelo, y así lograr una mayor exactitud que las obtenidas durante las primeras mediciones en dicha instalación.



METODOS DE ENSAYO

Métodos de medición de la resistencia de dispersión a tierra o de puesta a tierra.


Generalidades

La resistencia de dispersión a tierra de un electrodo siempre se determina con corriente alterna o bien con corriente continua periódicamente invertida, para evitar posibles efectos de polarización electroquímica.


Método de la caída de tensión

La resistencia de una red de puesta a tierra extensa puede tener una componente reactiva apreciable cuando la resistencia es menor que $0.5~\Omega$. Por lo tanto el valor medido con voltímetro y amperímetro es de "impedancia" y de este modo se debe considerar, no obstante que la terminología generalmente es de "resistencia de dispersión de tierra" porque los instrumentos de medición directa (telurímetros) miden resistencias puras.

El método consiste en hacer pasar una corriente por la toma de tierra auxiliar de corriente







Este electrodo auxiliar de corriente "C" debe estar fuera de la influencia de la toma de tierra a medir. En el caso de tomas de áreas reducidas o de una jabalina, la influencia se supone despreciable a 50 m aproximadamente

En principio, el electrodo de potencial se coloca a mitad de camino entre el electrodo de corriente y la toma de tierra a medir.

En una toma de tierra de área extensa (red de mallas), de "baja" resistencia a tierra (menor que $1~\Omega$), el electrodo de potencial se puede trasladar respecto de la toma a medir, en forma escalonada, en dirección hacia el electrodo de corriente. En cada escalón o etapa, se anota el valor de resistencia. Esta resistencia se puede representar como una función de la distancia entre la toma y el electrodo de potencial. El valor con el que la curva tiende a nivelarse, se toma como el valor de la resistencia de la toma de tierra que se está midiendo.

La disposición más práctica de los electrodos consiste en colocarlos en la misma dirección geométrica, es decir, alineados.

Mediciones de las tensiones de contacto y del paso humano


Los electrodos de medición para simular los pies, deben tener una superficie total de 400 cm² a 625 cm² y se deben apoyar sobre el piso con una fuerza de 500 N a 800 N. Como electrodos de medición también se pueden usar jabalinas enterradas de 20 cm a 30 cm de profundidad

Se deberá hacer circular una corriente alterna de medición entre la instalación de puesta a tierra (con su correspondiente instalación eléctrica completamente desenergizada) y un electrodo auxiliar de corriente suficientemente alejado de la instalación.

En la medición de la tensión de contacto en una parte de la instalación, el electrodo debe colocarse a 1 m de distancia de la parte a medir. En dicho lugar se debe colocar una tela mojada para la placa o regarse con agua para la jabalina.


Como electrodo de medición para simular la mano puede utilizarse, por ejemplo, un electrodo de punta.

Uno de los bornes del voltímetro se conecta al electrodo de mano y el otro al electrodo de pie o bien ambos bornes a los electrodos de pie para tensión de paso.



TENSIÓN DEL PASO PARA UNA ESTRUCTURA





TENSIÓN DE CONTACTO PARA UNA ESTRUCTURA

Siguiendo las instrucciones del fabricante del telurímetro, se pueden medir las resistencias R1 que representan a las tensiones de contacto y R2 que representan a las tensiones del paso.

Debe tenerse muy en cuenta que esos valores de las resistencias R1 (para Uc) y R2 (para Up) se deben multiplicar por el valor de la corriente de falla a tierra calculado.

Medición de la corriente y de la tensión para calcular la impedancia de puesta a tierra según la norma DIN VDE 0141

Este método se puede utilizar especialmente para la medición de la impedancia de puesta a tierra de grandes instalaciones. (centrales, estaciones y redes)


Mediante la aplicación de una tensión alterna de una frecuencia aproximada a la de la red entre la instalación de puesta a tierra y una contra tierra, se inyecta una corriente de ensayo I_v en la instalación, que produce un aumento medible del potencial de la instalación. Durante esta medición no deben desconectarse los cables de tierra y las envolturas metálicas de los cables que normalmente están conectados a la instalación durante el servicio.

El valor de la impedancia Z_E de puesta a tierra se calcula con la fórmula siguiente:

$$Z_E = U_{EV} / (I_V . r_E)$$

Para el análisis se tienen en cuenta los elementos siguientes:

- r_E Factor de reducción de la línea hacia la contra tierra
- I_V Corriente de medición (generalmente se mide la corriente o la tensión)
- $I_{\rm EV}$ Corriente de puesta a tierra durante la medición (En este caso, no se la mide directamente)
- I_E Corriente de puesta a tierra en caso de falla
- R_A Resistencia de dispersión de la toma de tierra en forma de malla
- R_M Resistencia de dispersión de una torre o una columna
- U_{EV} Tensión de puesta a tierra durante la medición



Siendo:

U_{EV}: Tensión medida entre la instalación de puesta a tierra y una sonda en la zona de la tierra de referencia.

I_V : Corriente de ensayo medida

r_E: Factor de reducción de la línea hacia la contra tierra

Para las líneas aéreas sin "hilos" (cables) de guarda y cables subterráneos sin blindaje o armadura, r_E es igual a 1.

En lo posible la distancia entre la toma de tierra y la contra tierra debe ser mayor o igual que 5 Km. La corriente de ensayo debe elegirse, dentro de lo posible, lo suficientemente grande



como para que las tensiones a medir (tensiones de puesta a tierra, así como tensiones de contacto, cada una referida a la corriente de ensayo) sean mayores que cualquier otra tensión extraña o de perturbación. Está condición está generalmente asegurada con corrientes de ensayo a partir de los 50 A. La resistencia interna del voltímetro debe ser 10 veces el valor de la resistencia de dispersión de la sonda como mínimo.

PROTOCOLO DE ENSAYO MALLA DE PUESTA A TIERRA

1. EQUIPO A ENSAYAR:

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA del campo, compuesto por:

- Malla de puesta a tierra.
- Jabalinas de descargadores de 132kV
- Conexiones a equipos
- Conexiones a cerco perimetral

2. MEDICIONES Y ENSAYOS REALIZADOS.

2.1. INSPECCIÓN VISUAL DE LAS CONEXIONES REALIZADAS.

Conexiones de elementos y equipos.

Se procederá a inspeccionar las conexiones desde la malla de PAT a todos los equipos y estructuras. Igualmente se encuentra similar inspección en los protocolos de los equipos.



		Insta	lación
Equipo / Instalación	Denominación	Completa	Incompleta
Pórtico 1 (Lado calle)	J1, J2, Travesaños, Aisladores		
Barral 2 (Lado Laboratorio)	J3, J4, Travesaños, Aisladores		
Seccionador de barra	189B		
Transformadores de intensidad	TI		
Interruptor	152		
Seccionador de línea	189L		
Seccionador de puesta a tierra	189T		
Transformador de tensión	TV		
Descargadores	DS		
Cerco Perimetral Lado Norte			
Cerco Perimetral Lado Sur			
Cerco Perimetral Lado Este			
Cerco Perimetral Lado Oeste			
Puerta de ingreso			
Columnas de Iluminación			
	Pórtico 1 (Lado calle) Barral 2 (Lado Laboratorio) Seccionador de barra Transformadores de intensidad Interruptor Seccionador de línea Seccionador de puesta a tierra Transformador de tensión Descargadores Cerco Perimetral Lado Norte Cerco Perimetral Lado Sur Cerco Perimetral Lado Este Cerco Perimetral Lado Oeste Puerta de ingreso	Pórtico 1 (Lado calle) Barral 2 (Lado Laboratorio) Seccionador de barra Transformadores de intensidad Interruptor Seccionador de línea Seccionador de puesta a tierra Transformador de tensión TV Descargadores Cerco Perimetral Lado Norte Cerco Perimetral Lado Este Cerco Perimetral Lado Oeste Puerta de ingreso J3, J4, Travesaños, Aisladores J3, J4, Travesaños, Aisladores TI Intervuptor 152 Seccionador de barra 189L Seccionador de línea 189T TV Descargadores DS Cerco Perimetral Lado Norte Cerco Perimetral Lado Sur Cerco Perimetral Lado Este Cerco Perimetral Lado Oeste	Equipo / InstalaciónDenominaciónCompletaPórtico 1 (Lado calle)J1, J2, Travesaños, AisladoresBarral 2 (Lado Laboratorio)J3, J4, Travesaños, AisladoresSeccionador de barra189BTransformadores de intensidadTIInterruptor152Seccionador de línea189LSeccionador de puesta a tierra189TTransformador de tensiónTVDescargadoresDSCerco Perimetral Lado NorteCerco Perimetral Lado SurCerco Perimetral Lado EstePuerta de ingreso

Completar con tilde $(\sqrt{})$ la instalación completa o incompleta. Guión (-) la que no aplica.

Jabalinas Independientes y de Descargadores.

		Morseto Removible	Instalación		
	Jabalina	SI / NO	Completa	Incompleta	
	Malla vértice A				
Malla	Malla vértice B				
	Malla vértice C				
	Malla vértice D				
DS	Descargadores 132kV				


Completar con tilde $(\sqrt{})$ la instalación completa o incompleta. Guión (-) la que no aplica.



2.2. MEDICION DE PUESTA A TIERRA.


A) El método de Medición será el de 4 puntos (Inyección de corriente vs. Medición de voltaje).

El esquema es el siguiente:



B) Alternativamente se puede optar por el método de Resistencia Equivalente.


El esquema es el siguiente:



 $R_{result} = R_{E4} + (R_{E1} // R_{E2} // R_{E3}) = R_{E4}$



José Ignacio Trettel **Página 21**



Resultado de la medición:

	Método Empleado	Resistencia
	[A, B]	[ohm]
Resistencia de Puesta a Tierra.		

2.3. CONTINUIDAD DE CONEXIONES DE PAT.

El procedimiento consiste en inyectar corriente continua y verificar la continuidad del circuito. Si no es posible incrementar el valor de corriente es porque las conexiones no están bien logradas y es necesario chequear la instalación.

El método de medición será el de:
$$R[\Omega] = \frac{Vcc[Volt]}{Icc[Amp]}$$

De acuerdo a las circunstancias, se considera incluido el error en la medición correspondiente a la resistencia de los cables de inyección de corriente. La medición de la resistencia de los cables se realiza con la misma metodología que la anterior y al valor obtenido de la resistencia de puesta a tierra se le descontará la de los cables.

	Corriente	Voltaje	Resistencia
	[A]	[V]	[Ω]
Resistencia de Cables de conexión			

José Ignacio Trettel **Página 22**

Medición de las interconexiones.

En plano se indica las ubicaciones e identificaciones de los puntos de inyección para medir la continuidad de las interconexiones.

	Punto de Origen	Punto de Destino	Corriente [A]	Voltaje [V]	Resistencia $[\Omega]$ sin corregir	Resistencia [Ω] corregida
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

EQUIPO UTILIZADO:

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:



TPN°2: TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PROTOCOLO DE ENSAYO

EQUIPO A ENSAYAR:

DATOS DEL EQUIPO	FASE R	FASE S	FASE T
Marca			
Modelo			
Nº Serie			
Tensión Máxima (kV)			
Relación Ipn / Isn (A)			
Nivel de Aislamiento a Impulso (kV)			
Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial (kV)			
Corriente Dinámica Idin (kA)			
Corriente Térmica Ith – 1s (kA)			
Frecuencia (Hz)			
Año de fabricación			
Norma IEC / IRAM			
Instalación (interior/exterior)			
Núcleos			
Núcleo 1 (Medición) 1S1-1S2			
Núcleo 2 (Medición) 2S1-2S2			
Núcleo 3 (Protección) 3S1-3S2			

ENSAYOS A EFECTUAR:

VERIFICACIONES Y CONTROLES.

EQ	EQUIPO		SE R	FASE S		FASE T	
GE	NERALES	S	NS	S	NS	S	NS
1	Conformidad plano de montaje						
2	Verificación placa característica						
3	Inspección visual						
4	Bulonería de fijación						
5	Conexionado de potencia						
6	Conexiones secundarias						
7	Nivel de Aceite (Presencia y nivel)						
8	Puentes primarios en: (50/100 A)						
9	Polaridad						
10	Puentes (Secundario) y conexiones a tierra						
11	Estanqueidad (Visual / pérdidas)						

	JA de CONJUNCIÓN NERALES	_	ección utada
		S	NS
1	Verificación conexionado		
2	Identificación de Cables		
3	Ajustes de Borneras		
4	Bulonería de fijación		
5	Calefacción		
6	Cierre de puerta y estanqueidad		

CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA.

Se verificará visualmente la conexión de la morsertería de cada elemento de puesta a tierra de cada polo, caja de comando y estructura.

PU	PUESTA A TIERRA		FASE R		SE S	FASE T	
GF	ENERALES	S	NS	S	NS	S	NS
1	Verificación visual de la conexión del equipo con la estructura						
2	Verificación visual de la conexión de la estructura a la malla						

AISLACION DE LOS EQUIPOS.

Se verificará la correcta aislación de los equipos del lado de alta tensión respecto a su conexión de puesta a tierra. Para esto se aplicarán 5000Vcc con un megóhmetro adecuado y se registrarán los valores obtenidos. Deberá verificarse la presencia del medio aislante (aceite) en los niveles adecuados.

EI	ELEMENTO		U	Tiempo	I	С	Ω
			(Vcc)	(seg.)	(nA)	(nF)	(GΩ)
1	Polo de alta tensión vs	Fase R					
2	cuba / puesta a tierra	Fase S					
3		Fase T					



INYECCCION DE CORRIENTE PRIMARIA.

A través de la inyección primaria de corriente en los TIs de playa de 132kV, se verificará que los lazos secundarios de corriente cierren correctamente. Se parte desde las cajas de conjunción de los transformadores de medida en playa 132kV hasta su destino final.

Se verificará en cada punto de conexión:

- La integridad de los lazos de corriente.
- Correspondencia de fases en todos los puntos de conexión.
- Puntos homólogos.
- Segregado de núcleos.
- Correspondencia con los valores inyectados en la totalidad del circuito.

Los controles se realizarán en los siguientes componentes:


- Multimedidores de tableros.
- Instrumentos analógicos de tableros.
- En bornes de las protecciones.
- En bornes de medidores de energía.

El orden de los ensayos se realizará según el siguiente detalle:

- 1. Verificar con un multímetro que los lazos estén cerrados en todos los núcleos secundarios.
- 2. Verificar que los puentes de los neutros y las puestas a tierra estén configurados correctamente.
- 3. Antes de la inyección verificar configuración de la relación de corriente en los relés de protección. Deberán estar configurados a 1 A o a 5 A según corresponda.
- 4. Inyectar corriente alterna en los bornes P1-P2 de alta tensión de modo escalonado en una fase por vez, monitoreando la corriente secundaria para tener la certeza de que los lazos estén cerrados en todos los secundarios.
- 5. Tener precaución en uniformar la polaridad de inyección en alta tensión (P1-P2) y monitorear su correspondencia en cada punto del circuito.
- 6. Es importante verificar la correspondencia de bornes fisicos P1-P2 con el sentido de circulación de corriente vs polaridad de los transformadores de tensión correspondientes para las mediciones de potencia y energía.
- 7. Una vez lograda la inyección de corriente primaria y verificados los circuitos, se procede al monitoreo de las corrientes secundarias en cada punto de los circuitos intervinientes hasta el medidor final del mismo.



El esquema de ensayo es:



mediciones:

PLAYA 132KV				SALA DE TABLEROS Y CONTROL		
Polo	I Aplicada (P1-P2)	Núcleo	Caja Conjunción LV (mA)	Borne Frontera Tablero LV (mA)	Protección LV (mA)	
	100 A	1				
R		2				
		3				
S	100 A	1				
		2				
		3				
		1				
Т	100 A	2				
		3				



POLARIDAD DE LOS NUCLEOS Y CIRCUITOS.


La polaridad que vamos a verificar es la polaridad relativa de una bobina con respecto a otra, estando ambas bobinadas en el mismo núcleo, es decir recorridas por un mismo flujo, como sucede en e1 transformador. Debemos definir dos bornes homólogos, uno primario y uno secundario.

Cada bobina tiene su polaridad propia, pero si se adapta una polaridad para una de ellas la polaridad de la otra queda automáticamente determina por 1a relación invariable que existe entre dos arrollamientos y un flujo común.

Recordando el principio de funcionamiento del transformador cuando por el primario circula una corriente I1 en ese mismo instante circulara por el secundario una corriente I2 desfasada 180°, como se ve en e1 diagrama vectoria1. Entonces podemos decir que:

"En un transformador dos bornes tienen la misma polaridad cuando si se puentean dichos bornes, la corriente circula como si el transformador no existiese, hacia y desde la carga".

Es como si hubiésemos hecho una unión galvánica entre primario y secundario.



Verificar la polaridad de un transformador es importante cuando se conectan aparatos de medición de conexión vatimétrica (vatímetros cofímetros, contadores de energía, etc.) que poseen bornes polarizados que garantizan la deflexión correcta de la aguja de acuerdo al




José Ignacio Trettel **Página 30**

sentido del flujo de energía. Es decir que en la medida de potencia y energía reviste importancia conocer la polaridad de transformadores de medida.

Ensayo

Se realiza el siguiente circuito:




Con una fuente de c.c. de baja tensión (2 - 4 V) o una pi1a se conecta a1 primario, con la polaridad conocida, el polo (+) al borne polarizado del transformador y por medio de un pulsador se le darán pulsos de tensión. En e1 secundario, en los bornes de 5 A se colocará un voltímetro de c.c, con su polo (+) en e1 borne polarizado. Si al pulsar el pulsador A, la aguja de1 voltímetro tiende a desviarse positivamente, la polaridad esta correcta, caso contrario será errónea. Al soltar el pulsador la aguja del voltímetro tenderá a desviarse en sentido contrario.

Mediciones:

Polo	U Aplicada (P1/P2)	Polaridad (+) en Borne (P1/ P2)	Núcleo	Caja de Conjunción	Protección
R	Vcc				
S	Vcc				
Т	Vcc				

Esquema de conexiones y mediciones:



RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

La relación de transformación está dada por la relación de espiras o de fuerzas electromotrices de los bobinados. Pero si el transformador está en vacío, no habrá caídas de tensión en el secundario y las del primario serán muy pequeñas porque la corriente de vacío es mucho menor que la nominal:

$$I_2 = 0 \rightarrow U_2 = E_2$$

$$I_1 = I_0 << I_{1n} \rightarrow U_1 = E_1 \times z_1 . I_0 = E_1$$

Por lo tanto si el transformador está en vacío la relación de tensiones es prácticamente igual a la relación de transformación


$$a = U_1 / U_2$$
 (En vacío)

Determinación de la relación de transformación con voltímetros

El procedimiento más sencillo es medir las tensiones con voltímetros, como se muestra en la figura, pero como la norma IRAM 2099 establece una tolerancia para la relación de transformación de 0,5% como máximo, las mediciones se deben hacer muy exactamente. Dado que en un cociente se suman los errores relativos del numerador y del denominador, para no superar el error máximo admitido, los voltímetros deben ser de clase 0,2 o aún 0,1 que



no son muy comunes en los laboratorios. También hay que tener en cuenta que frecuentemente se deben emplear transformadores de tensión que aportan sus errores.




Determinación con voltímetros

A fin de reducir la incidencia de los errores aleatorios, la norma IRAM recomienda hacer cuatro mediciones, por ejemplo con el 100; 90; 80 y 70% de la tensión nominal, de frecuencia nominal, obtener las relaciones en los cuatro casos y hacer el promedio. No se deben usar tensiones mayores a la nominal ni frecuencias menores a la nominal porque aumentarían la corriente de vacío y consecuentemente la diferencia entre U₁ y E₁ dada anteriormente.

Determinación de la relación de transformación con divisor de tensión

Un procedimiento más exacto para la determinación de la relación de transformación es mediante la utilización de un divisor de tensión patrón, que puede ser resistivo o inductivo, como se muestra en la figura



Determinación con divisor de tensión

El transformador se debe alimentar por el lado de mayor tensión y se debe tener especial cuidado en la ubicación de los bornes homólogos para lograr que en el circuito secundario las

tensiones se resten entre si. Normalmente la alimentación es de tensión reducida y frecuencia nominal. El detector D es un voltímetro de corriente alterna de muy bajo alcance y alta impedancia de entrada.

Suponiendo que el divisor es resistivo se ajusta R_1 hasta que el detector no indica la diferencia de tensiones o un valor mínimo.

En esas condiciones resulta:

Si
$$\Delta U_2 = 0$$

 $U_2 = U_{2D} = (R_2 / (R_1 + R_2)) \cdot U_1$ Entonces:
 $a = (U_1 / U_2) = (R_1 + R_2) / R_2$

Estos divisores son aparatos autocontenidos, se los conoce como "relaciometros". Permiten alcanzar exactitudes del orden de 0,1% y son los más utilizados en los laboratorios de control.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE						
Polo	Tensión Aplicada Vcc (V)	Núcleo	Resistencia R ₁ (Ohm)	Resistencia R ₂ (Ohm)	Relación de transformación a	
		1				
R	V	2				
		3				
		1				
S	V	2				
		3				
		1				
T	V	2				
		3				

EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:



TPN°3: TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PROTOCOLO DE ENSAYO

EQUIPOS A ENSAYAR:

DATOS DEL EQUIPO	FASE R	FASE S	FASE T
Marca			
Modelo			
N° Serie			
Tensión Máxima (kV)			
Relación Vpn / Vsn (kV)			
Nivel de Aislamiento a Impulso (kV)			
Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial (kV)			
Corriente Dinámica Idin (kA)			
Corriente Térmica Ith – 1s (kA)			
Frecuencia (Hz)			
Año de fabricación			
Norma IEC / IRAM			
Instalación (interior/exterior)			
Núcleos			
Núcleo 1 (Medición) 1S1-1S2			
Núcleo 2 (Protección) 2S1-2S2			
Núcleo 3 (Protección) 3S1-3S2			

José Ignacio Trettel **Página 36**

ENSAYOS A EFECTUAR:

VERIFICACIONES Y CONTROLES.

EQ	EQUIPO		FASE R		FASE S		SE T
GE	GENERALES		NS	S	NS	S	NS
1	Conformidad plano de montaje						
2	Verificación placa características						
3	Inspección visual						
4	Bulonería de fijación						
5	Conexionado de potencia						
6	Conexiones secundarias						
7	Nivel de Aceite (Presencia y nivel)						
8	Polaridad						
9	Puentes (Secundario) y conexiones a tierra						
10	Estanqueidad (Visual / perdidas)						

CAJA de CONJUNCIÓN Inspección		Ejecutada	
GE	ENERALES	S	NS
1	Verificación conexionado		
2	Identificación de cables		
3	Ajustes de borneras		
4	Bulonería de fijación		
5	Calefacción		
6	Cierre de puerta y estanqueidad		



CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA.

Se verificará visualmente la conexión de cada elemento de puesta a tierra. Cada polo, caja de comando y estructura.

PUESTA A TIERRA		FAS	FASE R		FASE S		FASE T	
GE	ENERALES	S	NS	S	NS	S	NS	
1	Verificación visual de la conexión del equipo con la estructura							
2	Verificación visual de la conexión de la estructura a la malla							

AISLACION DE LOS EQUIPOS.

Se verificará la correcta aislación de los equipos del lado de alta tensión respecto a su conexión de puesta a tierra. Para esto se aplicarán 5000 Vcc con un megóhmetro adecuado y se registrarán los valores obtenidos. Deberá verificarse la presencia del medio aislante (aceite) en los niveles adecuados.

EI	LEMENTO		U	Tiempo	I	C	Ω
			(Vcc)	(seg.)	(nA)	(nF)	(GΩ)
1	Polo de alta tensión vs	Fase R					
2	cuba / puesta a tierra	Fase S					
3		Fase T					

INYECCCION SECUNDARIA DE TENSIÓN.

A través de la inyección secundaria de tensión en los circuitos de tensión con el secundario de los TVs desconectados, se verificará que los lazos secundarios de tensión cierren correctamente. Se parte desde las cajas de conjunción de los transformadores de medida en playa 132kV hasta su destino final.




Se verificará en cada punto de conexión:

- Correspondencia de fases en todos los puntos de conexión.
- Puntos homólogos.
- Segregado de núcleos.
- Correspondencia con los valores inyectados en la totalidad del circuito.

Los controles se realizarán en los siguientes componentes:

- Multimedidor en tablero.
- Instrumentos analógicos de tableros.
- En bornes de las protecciones (si corresponde).
- En bornes de medidores de energía.

El esquema de ensayo es:



El orden de los ensayos se realizará según el siguiente detalle:

- 8. Posicionar las llaves termomagnéticas en abierto o retirar los fusibles de salida de los transformadores de tensión en la caja de conjunción, según corresponda.
- 9. medir resistencia de aislamiento con respecto a tierra a las tres fases de salida, aplicar una tensión no mayor a 250Vcc.
- 10. Ejecutar la inyección de tensión en los bornes de salida de las llaves termomagnéticas (o fusibles) en las cajas de conjunción al pie de cada transformador de medida
- 11. Aplicar tensión Vca de modo escalonado en una fase por vez monitoreando la carga (Ica).
- 12. Respetar las polaridades en la inyección y monitorearlas en todo el circuito.
- 13. Lograda la tensión al valor deseado y estabilizado, se procede a monitorear los parámetros en la totalidad del circuito.

Mediciones:

	PLAYA 132 kV			SALA DE TABLEROS Y CONTROL		
Polo	I Aplicada (P1-P2)	Núcleo	Caja Conj. (V)	Borne Frontera Tablero (V)	Protección (V)	
		1				
R	V	2				
		3				
		1				
S	V	2				
		3				
		1				
Т	V	2				
		3				



POLARIDAD DE LOS NUCLEOS Y CIRCUITOS.


La polaridad que vamos a verificar es la polaridad relativa de una bobina con respecto a otra, estando ambas bobinadas en el mismo núcleo, es decir recorridas por un mismo flujo, como sucede en el transformador. Debemos definir dos bornes homólogos, uno primario y uno secundario.

Cada bobina tiene su polaridad propia, pero si se adopta una polaridad para una de ellas la polaridad de la otra queda automáticamente determina por la relación invariable que existe entre dos arrollamientos y un flujo común.

Recordando el principio de funcionamiento del transformador cuando por el primario circula una corriente I1 en ese mismo instante circulara por el secundario una corriente I2 desfasada 180°, como se ve en el diagrama vectoria1. Entonces podemos decir que:

"En un transformador dos bornes tienen 1a misma polaridad cuando se puentea dichos bornes la corriente circula como si el transformador no existiese, hacia y desde la carga".


Es como si hubiésemos hecho una unión galvánica entre primario y secundario.



Verificar la polaridad de un transformador es importante cuando se conectan aparatos de medición de conexión vatimétrica (vatímetros cofímetros, contadores de energía, etc.) que poseen bornes polarizados que garantizan la deflexión correcta de la aguja de acuerdo al sentido del flujo de energía. Es decir que en la medida de potencia y energía reviste importancia conocer la polaridad delos transformadores de medida.

Ensayo

Primero debemos identificar los bornes del primario que corresponden a cada una de las bobinas que lo forman (en este caso dos) lo cual se realiza por medio de un tester. Una vez individualizados se conectan en serie. Seguidamente se realiza el siguiente circuito:



Con una fuente de c.c. de baja tensión (2-4 V) o una pi1a se conecta a1 primario, con la polaridad conocida, el polo (+) al borne polarizado del transformador y por medio de un pulsador se le darán pulsos de tensión. En e1 secundario, en los bornes de 110Vca se colocará un voltímetro de c.c, con su polo (+) en el borne polarizado. Si al pulsar el pulsador, la aguja de1 voltímetro tiende a desviarse positivamente, la polaridad esta correcta, caso contrario será errónea. A1 soltar el pulsador la aguja del voltímetro tenderá a desviarse en sentido contrario.

Mediciones:

Polo	U Aplicada (P1/P2)	Polaridad (+) en Borne (P1/ P2)	Núcleo	Caja de Conjunción	Protección
R	Vcc	P2			
S	Vcc	P2			
Т	Vcc	P2			



RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

La relación de transformación está dada por la relación de espiras o de fuerzas electromotrices de los bobinados, pero si el transformador está en vacío, no habrá caídas de tensión en el secundario y las del primario serán muy pequeñas porque la corriente de vacío es mucho menor que la nominal:

$$I_2 = 0 \rightarrow U_2 = E_2$$


$$I_1 = I_0 \ll I_{1n} \rightarrow U_1 = E_1 \times z_1 . I_0 = E_1$$

Por lo tanto si el transformador está en vacío la relación de tensiones es prácticamente igual a la relación de transformación

$$a = (U_1 / U_2)$$
 En vacío

Determinación de la relación de transformación con voltímetros

El procedimiento más sencillo es medir las tensiones con voltímetros, como se muestra en la figura, pero como la norma IRAM 2099 establece una tolerancia para la relación de transformación de 0,5% como máximo, las mediciones se deben hacer muy exactamente. Dado que en un cociente se suman los errores relativos del numerador y del denominador, para no superar el error máximo admitido, los voltímetros deben ser de clase 0,2 o aún 0,1 que no son muy comunes en los laboratorios. También hay que tener en cuenta que frecuentemente se deben emplear transformadores de tensión que aportan sus errores.






Determinación con voltímetros

A fin de reducir la incidencia de los errores aleatorios, la norma IRAM recomienda hacer cuatro mediciones, por ejemplo con el 100; 90; 80 y 70% de la tensión nominal, de frecuencia nominal, obtener las relaciones en los cuatro casos y hacer el promedio. No se deben usar tensiones mayores a la nominal ni frecuencias menores a la nominal porque aumentarían la corriente de vacío y consecuentemente la diferencia entre U_1 y E_1 dada anteriormente.

Determinación de la relación de transformación con divisor de tensión

Un procedimiento más exacto para la determinación de la relación de transformación es mediante la utilización de un divisor de tensión patrón, que puede ser resistivo o inductivo, como se muestra en la figura



Determinación con divisor de tensión

El transformador se debe alimentar por el lado de mayor tensión y se debe tener especial cuidado en la ubicación de los bornes homólogos para lograr que en el circuito secundario las tensiones se resten entre si. Normalmente la alimentación es de tensión reducida y frecuencia nominal. El detector D es un voltímetro de corriente alterna de muy bajo alcance y alta impedancia de entrada.

Suponiendo que el divisor es resistivo se ajusta R1 hasta que el detector no indica la diferencia de tensiones o un valor mínimo.

José Ignacio Trettel **Página 44**

En esas condiciones resulta:

Si
$$\Delta U2 = 0$$

$$U2 = U2D = (R2 / (R1 + R2)) . U1$$

Entonces:

$$a = (U1/U2) = (R1 + R2)/R2$$

Estos divisores son aparatos autocontenidos, comercialmente se los conoce como "relaciometros". Permiten alcanzar exactitudes del orden de 0,1% y son los más utilizados en los laboratorios de control.

EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:



TPN4: INTERRUPTOR UNITRIPOLAR PROTOCOLO DE ENSAYO

EQUIPO A ENSAYAR.

DATOS DEL EQUIPO	INTERRUPTOR
Fabricante	
Modelo	
Tipo interruptor	
Tensión Nominal (kV)	
Niveles Básicos de Aislamiento BIL (kV)	
Corriente Nominal (A)	
Poder de Corte (kA)	
Frecuencia (Hz)	
Nº Serie Interruptor	
Año de Fabricación	

ENSAYOS Y VERIFICACIONES A EFECTUAR.

	Ejec	utado
	Sí	No
Generales		
1. Conformidad plano de montaje		
2. Verificación placa característica		
3. Inspección visual		
4. Bulonería de fijación		
5. Conexiones de potencia		



CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA.

Se verifica visualmente la conexión de la morsetería de cada elemento de puesta a tierra de cada polo, caja de mando y estructura, comprobando la continuidad a la malla de puesta a tierra general.


Ensayo	Chicote 1 Resultado (1)		Chicote 2 Resultado (1)	
	S	NS	S	NS
Verificación visual de la conexión con la estructura				

(2) Nota: En la columna Resultado marcar con un tilde (√) lo que corresponda: S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO.

El ensayo de resistencia de contacto consiste en inyectar 100~A de corriente continua en dos contactos entre los cuales se desea medir la resistencia. Se mide la caída de tensión y mediante la ley de Ohm se calcula la resistencia (R = V / I). Hoy en día los equipos modernos dan en su display el valor ya calculado. Dicho valor ronda los pocos micro Ohms .

El modelo eléctrico sería el siguiente:




Generalmente la resistencia que queremos medir es interna a un elemento de corte e inyectamos la corriente en los extremos de la cámara sin incluir la morsetería ya que si estas tuvieran resistencia de contacto alta y las condiciones de carga son las adecuadas lo veríamos mediante la termografía infrarroja.



		Polo R (μΩ)	Polo S (μΩ)	Polo T (μΩ)
1	Sin morseto			
2	Con morseto			

Esquema de Medición:



VERIFICACIONES Y MEDICIONES DE COMPONENTES DE LA CAJA DE COMANDO.

- Previo a la energización, verificar todo el cableado y ajustes de borneras.
- Comprobar el circuito de calefacción.
- Comprobar del circuito de iluminación.

	Resul	tado (2)
	S	NS
1. Verificación cableado e identificación de venas		
2. Ajuste de borneras		
3. Verificación fusibles y termomagnéticas		
4. Tensión de comando: 110 Vcc		
5. Tensión de alarma: 110 Vcc		
6. Tensión de señalización: 110 Vcc		
7. Tensión de fuerza motriz: 110 Vcc		
8. Accionamiento local y remoto		
9. Verificación de señalizaciones locales		
10. Verificación contador de maniobras		

(2) Nota: En la columna Resultado marcar con un tilde (√) lo que corresponda: S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

CALEFACCIÓN E ILUMINACIÓN.

	Result	ado ⁽³⁾
	S	NS
Verificación de presencia de tensión de calefacción		
Con llave baja, verificación de señal de alarma		
"Falta tensión de calefacción e iluminación"		
Funcionamiento de termostato		
Funcionamiento de resistencias fijas		

(3) Nota: En la columna Resultado marcar con un tilde (√) lo que corresponda: S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.



VERIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS CONTACTOS AUXILIARES.

Gabinete de comando:

		Resultado (4)							
		S	NS		S	NS			
Con interruptor abierto, los contactos	NC:			NA:					
Con interruptor cerrado, los contactos	NC:			NA:					

⁽⁴⁾ Nota: En la columna **Resultado** marcar con un tilde ($\sqrt{}$) lo que corresponda:

S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

FUERZA MOTRIZ.

	Valor	Result	ado ⁽⁵⁾
		S	NS
Verificación de actuación de alarma, falta tensión fuerza motriz F1	nulo		
Verificación del tensado de los resortes: (En el gabinete de comando, luego de la descarga de los resortes por actuación, energizarlo nuevamente y medir el tiempo de carga)	[seg]		
Ajuste de guarda motor: (medir la corriente de carga del motor y corresponderla con la regulación de la protección)	[A]		
Verificación de la conmutación local / remoto	nulo		

(5) Nota: En la columna **Resultado** marcar con un tilde ($\sqrt{}$) lo que corresponda:


S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.



MEDICIONES DE TIEMPOS DE OPERACIÓN

Se realiza el registro oscilográfico de tiempos de cierre y apertura de los contactos principales del equipo. El ensayo se complementa con la verificación de la operación completa de cierre e inmediata apertura (C-O). Posteriormente se mide la discordancia de polos.

Esquema de conexionado:



El interruptor debe estar en condiciones funcionales completas. Es decir armado, instalado, con carga de gas aislante y con alimentación de comando disponible.

El ensayo de tiempos de operación consiste en la excitación de la bobina de cierre o apertura hasta el cierre o la apertura de las cámaras de corte, se mide entonces el tiempo que demora la operación. Según sea el caso, el inicio de medición de tiempos se inicia a partir del comando (señal de voltaje) de la acción de cierre o apertura. El tiempo medido resulta del que se obtiene de la oscilografía. Dichos valores de tiempos son de pocos milisegundos.



Como datos adicionales obtenemos también los valores de corrientes de las bobinas de operación y los tiempos de discordancia.

Como precaución debemos tener cuidado de verificar la correcta polaridad cuando excitamos las bobinas de operación.

EVENTO	POLO R (ms)	POLO S (ms)	POLO T (ms)
	Cámara 1	Cámara 1	Cámara 1
Cierre			
Apertura			
C – O			

Registro de Cierre:

(registro impreso)

José Ignacio Trettel **Página 52**

Registro de Apertura:

(registro impreso)

Registro de Cierre – Apertura:

(registro impreso)



ENSAYOS FUNCIONALES.

Condiciones iniciales:

- Tensión de comando habilitada
- Tensión de fuerza motriz habilitada
- Interruptor abierto con presión de SF6
- Seccionadores advacentes abiertos

BAS	CAL REMOTO)	OCTOLOGICAL INCOME	POSICION INICIAL IN LEARON ION	EMOTO(1)) LOCAL	AFUERA LOCAL AFUERA LOCAL SIMULACIÓN BAJA PRESIÓN SF6 DESCARGADO (4) ICACIÓN OPERACIÓN		VERIFICACIÓN BLOQUEO DE CIERRE POR RESORTE DESCARGADO (4)		OPERACIÓN	DESIII TADO		CONES						
PRUEBAS	LLAVE L-R (LOCAL REMOTO)	ABIERTO	CERRADO	ADENTRO REMOTO (1)	ADENTROLOCAL	POLO R	POLOS	POLO T	TRIPOLAR	AFUERA	DESCONECTAR K10(3)		VERIFICACIÓN BLOQUEO DE CIER DESCARGADO (4 VERIFICACIÓN OPERACIÓN		VERIFICACIÓN BLOG DE: VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
											GENERAL		GENERAL			S	SN		
1	R	Х		Х											Cierran Polos R-S-T	~			
2	R		X						Х						Abren Polos R-S-T	>			
3	L	Х			X										Cierran Polos R-S-T	\			
4	L		X							X					Abren Polos R-S-T	>			
5	L	X			X						X				No opera (5)	>			
6	L	X			X								х		No opera	\			
7	L	X			X (6)					X (6)					Cierran Polos R-S-T y no abren	>			
8	L		X							X	Х				No opera (5)	>			
9	L																		

- (1) Colocar positivo de comando en borne de caja de comando tripolar de acuerdo a planos de referencia u operar desde tablero de comando o despacho.
- (2) Colocar positivo de comando en borne de caja de comando tripolar de acuerdo a planos de referencia o disparar desde tablero de protecciones.
- (3) Desconectar alimentación a bobina de K10 según planos de referencias.
- (4) Abrir interruptor de fuerza motriz en cada polo en ensayo y operar para descargar el resorte.
- (5) Acción sucesiva 1º desconectar alimentación bobina K10 2º operar adentro o afuera local.



José Ignacio Trettel **Página 54**

(6) Acción sucesiva 1º mando adentro local (mantenerlo) - 2º mando afuera local (mantenerlo) se comprueba funcionamiento de relé antibombeo.

CONTADOR DE MANIOBRAS.

Se tomará nota de la cantidad de maniobras con las que se encontró el interruptor, como también la cantidad de maniobras con las que quede el mismo, después de finalizados los ensayos aquí expresados.

POLOS	FASE R	FASE S	FASE T
Maniobras iniciales de ensayos			
Maniobras finales de ensayos			

EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES.



TPN°5: SECCIONADORES PROTOCOLO DE ENSAYO

EQUIPO A ENSAYAR:

DATOS DE EQUIPO	Seccionador de barra	Seccionador de línea
Marca		
Modelo		
Tensión Nominal (kV)		
Tensión de Impulso (kV BIL)		
Corriente Nominal (A)		
Corriente Dinámica Idin (kA)		
Corriente Térmica Ith – 1s (kA)		
Disposición de Polos		
N° de serie		
Comando Seccionador principal		
Marca		
Modelo		
Accionamiento		
Contactos Auxiliares		
Tensión Auxiliar (Vcc)		
Año de fabricación		
Norma		
Comando Seccionador de puesta a tierra		
Marca		



José Ignacio Trettel **Página 57**

Modelo	
Accionamiento	
Contactos Auxiliares	
Tensión Auxiliar (Vcc)	
Año de fabricación	
Norma	

ENSAYOS A EFECTUAR:

Verificaciones y controles.

Generales	Seccionado	or de barra	Seccionador de línea		
	S	NS	S	NS	
Conformidad plano de montaje					
Verificación placa característica					
3. Inspección visual					
4. Bulonería de fijación					
5. Conexionado de potencia					
6. Lubricación de contactos					
7. Cartel de identificación caja comando					
9. Puesta a tierra de cajas y soportes					

(1) **Nota:** En la columna **Resultado** marcar con un tilde (√) lo que corresponda: **S:** Satisfactorio, **NS:** No satisfactorio.



CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA.

Se verifica visualmente la conexión de la morsetería de cada elemento de puesta a tierra de cada polo, caja de mando y estructura, comprobando la continuidad a la malla de puesta a tierra general.

	Chic	ote 1	Chicote 2 Resultado (1)		
Ensayo	Result	ado ⁽¹⁾			
	S	NS	S	NS	
Seccionador de barra					
Verificación visual de la conexión con la estructura					
Seccionador de línea					
Verificación visual de la conexión con la estructura					

(1) Nota: En la columna **Resultado** marcar con un tilde ($\sqrt{}$) lo que corresponda:


S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO.


SECCIONADOR PRINCIPAL:

El ensayo de resistencia de contacto consiste en inyectar 100 A de corriente continua en los contactos entre los cuales se desea medir la resistencia. Se mide la caída de tensión y mediante la ley de Ohm se calcula la resistencia (R = V / I). Los equipos modernos indican en su display el valor ya calculado de resistencia . Dicho valor es del orden de micro Ohms .

El modelo eléctrico sería el siguiente:







Seccionador de barra


	Polo R				Polo S			Polo T			
	I(A)	V (mV)	R (μΩ)	I (A)	V (mV)	R (μΩ)	I(A)	V (mV)	R (μΩ)		
Sin morseto	100			100			100				
Con morseto	100			100			100				



Seccionador de línea

		Polo R			Polo S			Polo T		
	I (A)	V (mV)	R (μΩ)	I (A)	V (mV)	R (μΩ)	I (A)	V (mV)	R (μΩ)	
Sin morseto	100			100			100			
Con morseto	100			100			100			

SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA:



		Polo R			Polo S			Polo T			
	I (A)	V (mV)	R (μΩ)	I (A)	V (mV)	R (μΩ)	I (A)	V (mV)	R (μΩ)		
Sin morseto (1)	100			100			100				
Con morseto (2)	100			100			100				



VERIFICACIONES Y MEDICIONES DE COMPONENTES DE LA CAJA DE COMANDO.

- Previo a la energización, verificar todo el cableado y ajustes de borneras.
- Comprobar el funcionamiento de la de calefacción, verificando con pinza amperométrica la corriente que toma la resistencia.

		ador de rra	Seccionador de línea					
	Prin	cipal	Prin	cipal	Tierra			
Generales	S	NS	S	NS	S	NS		
1. Verificación cableado y conexionado								
2. Identificación puntas de cables								
3. Ajuste de borneras								
4. Control calefacción								
5. Control de contactos auxiliares								
6. Bloqueo eléctrico y maniobra manual								

(1) **Nota:** En la columna **Resultado** marcar con un tilde (√) lo que corresponda: **S:** Satisfactorio, **NS:** No satisfactorio.

ENSAYO DE FUNCIONALIDAD DE SECCIONADOR PRINCIPAL.

Condiciones iniciales:

Tensión de comando habilitada.

Tensión de F.M. seccionadores habilitada.

Tensión de calefacción habilitada.

Seccionador abierto y todos los equipos asociados en condiciones de permitir la operación

Sistema predispuesto para operar en local.

Seccionador de barra

Operaciones	Verificaciones		ltado
		S	NS
Pasar llave LA-R-LC a local cierre en posición abierto	Se enciende ojo de buey y cierra		
Mientras cierra, pasar llave LA-R-LC a local apertura	Sigue operando		
Mientras opera accionar pulsador de desbloqueo S3 – mando manual	No desbloquea accionamiento manual		
Pasar llave LC-R-LA a local apertura en posición cerrado	Se enciende ojo de buey y abre		
Mientras abre, pasar llave LA-R-LC a local cierre	Sigue operando		
Mientras opera accionar pulsador de desbloqueo S3 – mando manual	No desbloquea accionamiento manual		
Una vez terminada la maniobra del seccionador, presionar pulsador desbloqueo accionamiento manual	Desbloquea mando emergencia		
Destrabar e insertar manija de accionamiento manual. Pasar llave LC-R-LA a local cierre en posición abierto y a local apertura en posición cerrado	No opera eléctricamente el seccionador		
(1) Nota: En la columna Resultado marcar con u	n tilde ($\sqrt{\ }$) lo que corresponda:	I	ı

S: Satisfactorio, **NS:** No satisfactorio.

Seccionador de línea

Operaciones	Verificaciones	Resu		
		S	NS	
Pasar llave LA-R-LC a local cierre en posición abierto	Se enciende ojo de buey y cierra			
Mientras cierra, pasar llave LA-R-LC a local apertura	Sigue operando			
Mientras opera accionar pulsador de desbloqueo S3 – mando manual	No desbloquea accionamiento manual			

Pasar llave LC-R-LA a local apertura en posición cerrado	Se enciende ojo de buey y abre
Mientras abre, pasar llave LA-R-LC a local cierre	Sigue operando
Mientras opera accionar pulsador de desbloqueo S3 – mando manual	No desbloquea accionamiento manual
Una vez terminada la maniobra del seccionador, presionar pulsador desbloqueo accionamiento manual	Desbloquea mando emergencia
Destrabar e insertar manija de accionamiento manual. Pasar llave LC-R-LA a local cierre en posición abierto y a local apertura en posición cerrado	No opera eléctricamente el seccionador
Con el seccionador principal cerrado presionar el pulsador de desbloqueo del seccionador de puesta a tierra	No desbloquea accionamiento manual
Con el seccionador principal abierto presionar el pulsador de desbloqueo del seccionador de puesta a tierra y cerrarlo	Desbloquea accionamiento manual y cierra
Con el seccionador de puesta a tierra cerrado operar eléctricamente el seccionador principal	No opera eléctricamente el seccionador
Con el seccionador de puesta a tierra cerrado presionar el pulsador de desbloqueo para operación manual del seccionador de principal	No desbloquea accionamiento manual

(1) **Nota:** En la columna **Resultado** marcar con un tilde ($\sqrt{}$) lo que corresponda:


S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

ENSAYO DE TIEMPOS DE OPERACIÓN

Se realiza el registro oscilográfico de tiempos de cierre y apertura de los contactos principales del equipo. El ensayo se complementa con la verificación de la operación completa de cierre e inmediata apertura (C-O).



Esquema de conexionado:



El seccionador debe estar en condiciones funcionales completas. Es decir armado, instalado, y con alimentación de comando disponible.

El ensayo de tiempos de operación consiste en la excitación de la bobina de cierre o apertura hasta el cierre o la apertura de los contactos principales, se mide entonces el tiempo que demora la operación. Según sea el caso, el inicio de medición de tiempos se inicia a partir del comando (señal de tensión) de la acción de cierre o apertura. El tiempo medido resulta del que se obtiene de la oscilografía. Dichos valores de tiempos son de algunos segundos.

Como datos adicionales obtenemos también los valores de corrientes de los motores.

Como precaución debemos tener cuidado de verificar la correcta polaridad cuando excitamos las bobinas de operación.

Seccionador de barra

	SECCIONADOR								
Fase	Apei	rtura	Cierre						
	1º Operación T (segundos)	2º Operación T (segundos)	1º Operación T (segundos)	2º Operación T (segundos)					
R									
S									
T									

Seccionador de línea

	SECCIONADOR								
Fase	Apei	rtura	Cierre						
	1º Operación	2º Operación	1º Operación	2º Operación					
	T (segundos)	T (segundos)	T (segundos)	T (segundos)					
R									
S									
T									

EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:

José Ignacio Trettel **Página 66**

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:

TPN°6: PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PROTOCOLO DE ENSAYOS

CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN:

El REF615 es un relé diseñado para la protección, control, y medida de estaciones y sistemas eléctricos de potencia industriales, incluyendo redes de distribución radiales, en bucle y malladas, con o sin generación distribuida. El REF615 forma parte de la familia de productos de control y protección Relion® de ABB y de su serie de control y protección 615.

Ha sido re-diseñado desde cero y creado para utilizar todo el potencial de la norma IEC 61850 de comunicación e interoperabilidad entre dispositivos de automatización de subestaciones.

El relé proporciona una protección principal para alimentadores de líneas aéreas y cables subterráneos de redes de distribución. También se usa como protección de respaldo en aplicaciones en las que se requiera un sistema de protección independiente y redundante.

Una vez establecidos los ajustes específicos de la aplicación en el relé de configuración estándar, es posible ponerlo en servicio directamente.

Los relés de la serie 615 admiten una amplia gama de protocolos de comunicación que incluyen IEC 61850 con soporte de Edición 2, el bus de procesos según IEC 61850-9-2 LE, IEC 60870-5-103, Modbus® y DNP3. protocolo de comunicación Profibus DPV1es compatible con el convertidor del protocolo SPA-ZC 302.

El REF615 está disponible con doce configuraciones estándar alternativas. La configuración de las señales estándar puede modificarse por medio de la matriz de señales ó la función de la aplicación gráfica del Gestor de Protección y Control de IEDs PCM600. Además, la función de configuración de la aplicación de PCM600 admite la creación de funciones lógicas multicapa usando diversos elementos lógicos, como temporizadores y biestables. Combinando bloques de funciones de protección y funciones lógicas, la configuración de la aplicación del relé puede adaptarse a los requisitos específicos del usuario.

El relé ofrece protección de sobreintensidad direccional, de sobrecarga térmica, así como de falla a tierra direccional. También ofrece protección de discontinuidad de fase, protección de sobretensión y subtensión, protección de sobretensión residual, protección de subtensión de secuencia positiva y protección de sobretensión de secuencia negativa. Incorpora la opción de reenganches automáticos tripolares y multi-disparo para líneas aéreas. También incluye tres canales de detección de luz para la protección de fallo de arco de los compartimentos de interruptor, barras colectoras y cables de la aparamenta de gabinetes metálicos de media tensión para uso interior. Se puede seleccionar un módulo de entrada y salida binaria como una opción - por tener tres salidas binarias de alta velocidad (HSO) se puede disminuir aún más el tiempo total de operación a 4...6 ms comparado con los salidas de potencia normales.

Cuenta con una HMI basada en navegador web, proporcionando una pantalla personalizable para la visualización gráfica de esquemas unifilares para solución bahía de aparamenta. La característica SLD es especialmente útil cuando se emplean relés de las series 615 sin la característica opcional de esquemas unifilares.

REF615				Dec												
Protección y control de alimentadores				Po	wer a for	nd pro	tter w	orld"	. /	٦I	ÞΙ					
	Н	В	F	F	AF	AG	Α	В	С	5	В	С	N	1	Х	С
	1	2	3	4	5/6	7/8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IED																
Relay completo	Н															
Standard																
IEC		В														
Aplicación principal																
Protección y control de alimentadores			F													
Configuración Standard (descripciones breves)									•							
Sobrecorriente direccional, falla a tierra direccional, protecciones y				F												
mediciones basada en voltage y monitoreo de estado del interruptor				•												
Entradas/Salidas analogicas																
Std conf F: 4I (lo 0.2/1A) + 5U				F	AF											
Entradas/salidas binarias																
16BI + 10BO						AG										
Communicación (Seria/Ethernet)																
RS 485 (incluyendo IRIG-B) + Ethernet 100Base TX (RJ45)							Α	В								
Protocolo de communicación																
IEC 61850+Mod bus									С							
ldioma																
Inglés y Español										5						
Panel Frontal																
LCD grande con unifilar											В					
Opción 1																
Protección de arco y recierre												С				
Opción 2					•	,				•	•					
Ninguna													N			
Fuente de alimentación									•							
48-250 Vdc; 100-240 Vac														1		
Version	-								•							
Product Version 3.0															X	С



PRUEBAS DE RELES DE PROTECCIÓN:

Estas pruebas tienen por finalidad determinar el correcto funcionamiento de los diferentes relés que integran el esquema de protección. A su vez, se verifica la correcta conexión de estos equipos, ya que de no ser así, su operación sería errónea.

Inyección secundaria: la inyección secundaria consiste en aplicar tensiones y corrientes directamente a los relés con la finalidad de comprobar la actuación de los mismos en los ajustes realizados.

Para realizar la inyección se utiliza una fuente de baja tensión y baja corriente (inyector secundario trifásico de tensión y corriente). Se energiza el relé de acuerdo al circuito de alimentación conforme a los planos. Para realizar tal inyección se debe desconectar el relé del resto del esquema de protección, desconectando las entradas de alimentación del mismo que provienen de los secundarios de los transformadores de medida, y se desconectan además las salidas del relé que envían las diferentes señales una vez que opera. Así se evita dar una orden que produzca un disparo indeseable. La desconexión puede realizarse directamente en los terminales del relé en prueba (borneras seccionables) o a través del bloque de pruebas.

Sobrecorriente fase R:

Equipo en prueba - Parámetros de sobrecorriente

Protección de sobrecorriente

Tolerancia de tiempo absoluta.:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de corriente absoluta:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de tiempo relativa:

Conexión TP:

En línea

Conexión punto de estrella del TC:

Hacia la línea

Direccional: No
Relación de restauración: 0,95
Aplicar restauración automática: No

Umbral	Activo	Corriente de arranque	Tiempo	Curva seleccionada
I >	Sí	1,2 In (6 A)	0.05	CEI Normalmente inversa
I>>	Sí	5 In (25 A)	0,1 s	
I>>>	No	10 In (50 A)	0,05 s	


Ajustes de la prueba de tipo de falla L1-ETrigger binario

Lógica del trigger: OR Entrada binaria 1: 1 Entrada binaria 2: 1

Resultados de la prueba de tipo de falta L1-E

Relativa	I [A]	Dirección	Tiempo nominal	Tiempo real	Desv. [%]	Estado	Sobrecarga	Resultado
1,2 I>	6	n/a						
1,5 I>	7,5	n/a						
1,8 I>	9	n/a						
2,54 I>	12,7	n/a						
3,52 I>	17,6	n/a						
4,36 I>	21,8	n/a						
4,97 I>	24,85	n/a						

Diagrama de la característica de Sobrecorriente



Sobrecorriente fase S:

Equipo en prueba - Parámetros de sobrecorriente Protección de sobrecorriente

Tolerancia de tiempo absoluto:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de corriente absoluta:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de tiempo relativa:

5 %

Conexión TP:

En línea

Conexión punto dev estrella del TC:

Hacia la línea

Direccional: No Relación de restauración: 0,95

Aplicar restauración automática:

Umbral	Activo	Corriente de arranque	Tiempo	Tiempo
I >	Sí	1,2 In (6 A)	0,05	CEI Normalmente inversa
I>>	Sí	5 In (25 A)	0,1 s	
I>>>	No	10 In (50 A)	0,05 s	

No

Ajustes de la prueba de tipo de falta L2-ETrigger binario


Lógica del trigger: OR
Entrada binaria 1: 1
Entrada binaria 2: 1

Resultados de la prueba de tipo de falta L2-E

Relativa	I [A]	Dirección	Tiempo nominal	Tiempo real	Desv. [%]	Estado	Sobrecarga	Resultado
1,2 I>	6	n/a						
1,5 I>	7,5	n/a						
1,8 I>	9	n/a						
2,54 I>	12,7	n/a						
3,52 I>	17,6	n/a						
4,36 I>	21,8	n/a						
4,97 I>	24,85	n/a						



Diagrama de la característica Sobrecorriente



Sobrecorriente fase T:

Equipo en prueba - Parámetros de sobrecorriente

Protección de sobrecorriente

Tolerancia de tiempo absoluto:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de corriente absoluta:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de tiempo relativa:

5 %

Conexión TP:

En línea

Conexión punto dev estrella del TC:

Hacia la línea

Direccional: No
Relación de restauración: 0,95
Aplicar restauración automática: No

Umbral	Activo	Corriente de arranque	Tiempo	Tiempo
I >	Sí	1,2 In (6 A)	0,05	CEI Normalmente inversa
I>>	Sí	5 In (25 A)	0,1 s	
I>>>	No	10 In (50 A)	0,05 s	


Ajustes de la prueba de tipo de falta L3-E Trigger binario

Lógica del trigger: OR
Entr.bi. 1: 1
Entr.bi. 2: 1

Resultados de la prueba de tipo de falta L3-E

Relativa	I [A]	Dirección	Tiempo nominal	Tiempo real	Desv. [%]	Estado	Sobrecarga	Resultado
1,2 I>	6	n/a						
1,5 I>	7,50	n/a						
1,8 I>	9	n/a						
2,54 I>	12,7	n/a						
3,52 I>	17,6	n/a						
4,36 I>	21,8	n/a						
4,97 I>	24,85	n/a						

Diagrama de la característica Sobrecorriente



José Ignacio Trettel **Página 74**

Sobrecorriente N:

Equipo en prueba - Parámetros de sobrecorriente

Protección de sobrecorriente

Tolerancia de tiempo absoluto:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de corriente absoluta:

Tolerancia de tiempo relativa:

Tolerancia de tiempo relativa:

Conexión TP:

En línea

Conexión punto dev estrella del TC:

Hacia la línea

Direccional: No
Relación de restauración: 0,95
Aplicar restauración automática: No

Umbral	Activo	Corriente de arranque	Tiempo	Tiempo
I >	Sí	3 In (15 A)	0,05	CEI Normalmente inversa
I>>	Sí	4,5 In (22,5 A)	0,1 s	
I>>>	No	10 In (50 A)	0,05 s	

Ajustes de la prueba de tipo de falta3I0 Trigger binario


Lógica del trigger: OR Entrada binaria 1: 1 Entrada binaria 2: 1

Resultados de la prueba de tipo de falta 310

Relativa	I [A]	Dirección	Tiempo nominal	Tiempo real	Desv. [%]	Estado	Sobrecarga	Resultado
1,2 I>	6	n/a						
1,5 I>	7,5	n/a						
1,8 I>	9	n/a						
2,54 I>	12,7	n/a						
3,52 I>	17,6	n/a						
4,36 I>	21,8	n/a						
4,97 I>	24,85	n/a						



Diagrama de la característica Sobrecorriente



EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:

José Ignacio Trettel **Página 76**

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:



TPN°7: PRUEBAS FUNCIONALES PROTOCOLO DE ENSAYOS

EQUIPO A ENSAYAR: SECCIONADOR DE BARRA 189B

I			DE EQI EN EN)	ENS.		OPERACIÓN	RESU COR	TADO	
15	52	LLAV	E L/R	189	9L	18	9T	189	9B	PER/			ESUL
AB	CE	LOC	REM	AB	CE	AB	CE	AB	CE	Ō	SI	NO	R
X		X		X				X		CL	X		
X		X			X			X		CL	X		
	X	X		X				X		CL	X		
	X	X			X			X		CL		X	
X			X	X				X		CL		X	
X			X		X			X		CL		X	
	X		X	X				X		CL		X	
X		X		X				X		CR		X	
X		X			X			X		CR		X	
	X	X		X				X		CR		X	
	X		X		X			X		CR		X	
X			X	X				X		CR	X		
X			X		X			X		CR	X		
	X		X	X				X		CR	X		
X		X		X					X	AL	X		
X		X			X				X	AL	X		
	X	X		X					X	AL	X		



José Ignacio Trettel **Página 78**

	X	X			X		X	AL		X	
X			X	X			X	AL		X	
X			X		X		X	AL		X	
	X		X	X			X	AL		X	
X		X		X			X	AR		X	
X		X			X		X	AR		X	
	X	X		X			X	AR		X	
	X		X		X		X	AR		X	
X			X	X			X	AR	X		
X			X		X		X	AR	X		
	X		X	X			X	AR	X		

CONDICIONES PREVIAS:

Protocolos de equipos (seccionadores e interruptores) aprobados

Tensión de comando y fuerza motriz habilitadas

REFERENCIAS

- CL Comando de cierre desde caja de comando seccionador
- AL Comando de apertura desde caja de comando seccionador
- CR Comando de cierre desde tablero de comando
- CR Comando de apertura desde tablero de comando
- AB Abierto
- CE Cerrado

NOTA: Si no se indica posición (AB/CE) de un equipo, es porque esta es indiferente.



EQUIPO A ENSAYAR: SECCIONADOR DE LINEA 189L

I			DE EQU IEN EN)	ENS.	N AYO	OPERACIÓN		JLTADO RECTO	RESULTADO
15	52	LLAV	E L/R	189	9B	18	9T	189	9L	PERA			SOL
AB	CE	LOC	REM	AB	CE	AB	CE	AB	CE	ō	SI NO		RE
X		X		X		X		X		CL	X		
X		X			X	X		X		CL	X		
	X	X		X		X		X		CL	X		
	X	X			X	X		X		CL		X	
X			X	X		X		X		CL		X	
X			X		X	X		X		CL		X	
	X		X	X		X		X		CL		X	
X		X		X		X		X		CR		X	
X		X			X	X		X		CR		X	
	X	X		X		X		X		CR		X	
	X	X			X	X		X		CR		X	
X			X	X		X		X		CR	X		
X			X		X	X		X		CR	X		
	X		X		X	X		X		CR		X	
X		X		X			X	X		CL		X	
X			X	X			X	X		CR		X	
X		X		X		X			X	AL	X		
X		X			X	X			X	AL	X		
	X	X		X		X			X	AL	X		

	X	X			X	X		X	AL		X	
X			X	X		X		X	AL		X	
X			X		X	X		X	AL		X	
	X		X	X		X		X	AL		X	
X		X		X		X		X	AR		X	
X		X			X	X		X	AR		X	
	X	X		X		X		X	AR		X	
	X		X		X	X		X	AR		X	
X			X	X		X		X	AR	X		
X			X		X	X		X	AR	X		
	X		X	X		X		X	AR	X		

CONDICIONES PREVIAS:

Protocolos de equipos (seccionadores e interruptores) aprobados

Tensión de comando y fuerza motriz habilitadas

REFERENCIAS

- CL Comando de cierre desde caja de comando seccionador
- AL Comando de apertura desde caja de comando seccionador
- CR Comando de cierre desde tablero de comando
- CR Comando de apertura desde tablero de comando
- AB Abierto
- CE Cerrado

NOTA: Si no se indica posición definida de un equipo, es porque esta es indiferente.



EQUIPO A ENSAYAR: SECCIONADOR DE TIERRA 189T

			DE EQU EN EN		_)	ENSA		ACIÓN	RESU COR	RESULTADO	
15	52	LLAV	E L/R	189) L	189	9B	189T 2		OPER/		ESUL	
AB	CE	LOC	REM	AB	CE	AB	CE	AB	CE	Ō	SI	NO	R
				X				X		CL	X		
				X					X	AL	X		
					X			X		CL		X	

CONDICIONES PREVIAS:

Protocolos de equipos (seccionadores e interruptores) aprobados

Tensión de comando y fuerza motriz habilitadas

REFERENCIAS

- CL Comando de cierre desde caja de comando seccionador
- AL Comando de apertura desde caja de comando seccionador
- CR Comando de cierre desde tablero de comando
- CR Comando de apertura desde tablero de comando
- AB Abierto
- CE Cerrado

NOTA: Si no se indica posición definida de un equipo, es porque esta es indiferente.



EQUIPO A ENSAYAR: SECCIONADOR DE TIERRA 189T

I					IPOS QUE EL ENSAYO			ENS.		OPERACIÓN	RESU COR	RESULTADO	
189	9B	LLAV	E L/R	189	P L	189	9T	15	52	PERA	SI NO		SOL
AB	CE	LOC	REM	AB	CE	AB	CE	AB	CE	0			RI
		X						X		CL	X		
		X							X	AL	X		
		X						X		CR		X	
		X							X	AR		X	
			X					X		CL		X	
			X						X	AL		X	
			X					X		CR	X		
			X						X	AR	X		

CONDICIONES PREVIAS:

Protocolos de equipos (seccionadores e interruptores) aprobados

Tensión de comando y fuerza motriz habilitadas

REFERENCIAS

- CL Comando de cierre desde caja de comando interruptor
- AL Comando de apertura desde caja de comando interruptor
- CR Comando de cierre desde tablero de comando
- CR Comando de apertura desde tablero de comando
- AB Abierto

CE - Cerrado

NOTA: Si no se indica posición definida de un equipo, es porque esta es indiferente.

ALARMAS

	Generales	S	NS
1	Baja tensión o falta de fase C.A.		
2	Equipo rectificador 110Vcc		
3	Alimentación carga de simulación C.A.		
4	Falta de tensión barras C.C.		
5	Señalización		
6	Motores 132kV		
7	Comando 132kV		
8	RTU		
9	Protección máxima corriente		
10	Guardamotor CCTV		
11	Protección máxima corriente		
12	Baja presión de SF6		
13	Relé bloqueo		
14	Sensado de tensión de comando		

(1) Nota: En la columna Resultado marcar con un tilde ($\sqrt{}$) lo que corresponda: S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

S:

SEÑALIZACIÓN

	Generales	S	NS
1	Seccionador de barra abierto		
2	Seccionador de barra cerrado		
3	Interruptor abierto		
4	Interruptor cerrado		
5	Seccionador de línea abierto		
6	Seccionador de línea cerrado		
7	Seccionador de puesta a tierra abierto		
8	Seccionador de puesta a tierra cerrado		

(1) Nota: En la columna Resultado marcar con un tilde (\lor) lo que corresponda: Satisfactorio, NS: No satisfactorio.

EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:

José Ignacio Trettel **Página 85**

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:

TPN°8: SISTEMA DE TELECONTROL

INTRODUCCIÓN:

El sistema de telecontrol es el sistema que se utiliza para controlar remotamente una subestación.


Permite realizar ordenes sobre los interruptores y seccionadores, recoger las señales de los estados, transmitir las alarmas que se puedan producir y visualizar las medidas, todo ello en tiempo real.

Para la operación coordinada de los diferentes niveles de control se emplean redes y medios de comunicación, generalmente propiedad de la compañía eléctrica. Por lo general desde el punto de vista de control, una estación transformadora está subdividida en tres niveles.

NIVEL 1: Es el compuesto por los equipos primarios (seccionadores, interruptores y transformadores de corriente y tensión), se denomina nivel de campo.

NIVEL 2: Es el formado por los armarios de control y protección. Se denomina nivel de control de posición. Es el encargado de interactuar directamente con el nivel de campo, obteniendo los datos mediante entradas y salidas analógicas y digitales.

NIVEL 3: Es el nivel de control de la estación transformadora, compuesto por la CCS (Unidad de control de estación). Desde está plataforma se realizan las tareas de supervisión, maniobra y control del conjunto de toda la estación. Incluyendo todas las posiciones de alta y media tensión. Todo se realiza a través de equipos HMI, utilizando un software SCADA local para estación. A nivel de la estación, se utilizan las RTU ('unidad terminal remota'), las cuales pueden ser modulares o compactas y se encargan de recolectar los datos del procesos usando sensores interconectados, procesar estos datos y luego transmitirlos al control central a través del protocolo de telecontrol una vez que ocurre un evento predefinido o cada ciertos intervalos de tiempo.







A través de un conjunto de switches y conexiones, por lo general de fibra óptica, se confeccionan las redes de área local (LAN) para el intercambio de datos en el nivel de estación.

El telecontrol consiste en la conexión de estaciones físicamente distribuidas a uno o más sistemas de control centrales para el monitoreo y control de todo el sistema.

El sistema de control está localizado centralmente, constituye el cerebro de la instalación de telecontrol. Desde aquí, se pueden monitorear y controlar las estaciones transformadoras distribuidas. Es aquí donde todos los datos de procesos se recolectan desde las estaciones para ser visualizados y evaluados de forma central. Además, se pueden coordinar todos los servicios conectados.

Las estaciones remotas pueden comunicarse entre sí y con una o múltiples centrales de control. Las unidades remotas pueden incluir un buffer para almacenamiento continuo de datos, incluyendo estampa de tiempo en caso de que el enlace de comunicación falle.

ENSAYOS:

Entradas digitales:

La prueba consiste en generar la señal que se desea chequear y verificar que sea detectada por el sistema. Esta verificación puede realizarse de tres formas distintas. La primera es medir a bornes de la placa de la RTU que la señal esté llegando en forma de una tensión 110 Vcc. En algunos modelos de RTU la presencia de esta tensión se evidencia mediante un led testigo que se enciende. La segunda forma es conectarse a la RTU mediante una computadora y a través de un software verificar el listado de señales y el cambio de estado de estas. La tercera forma, y la más completa es verificar en el SCADA (en caso de estar implementado) la aparición del cambio de la variable que estamos probando, ya sea el estado de un equipo o una alarma.

DESCRIPCION	CABLE	BORNE	NOMEN.	BORNE	PC	SCADA
Comando Local	PRTU2	XED 01	PRTU1			
Comando Remoto	PRTU1	XED 02	PRTU2			
Seccionador 189B abierto	PRTU56	XED 03	PRTU3			
Seccionador 189B cerrado	PRTU57	XED 04	PRTU4			
Interruptor 152 abierto	PRTU67	XED 05	PRTU5			
Interruptor 152 cerrado	PRTU68	XED 06	PRTU6			
Seccionador 189L abierto	PRTU76	XED 07	PRTU7			
Seccionador 189L cerrado	PRTU77	XED 08	PRTU8			
Seccionador 189T abierto	PRTU108	XED 09	PRTU9			
Seccionador 189T cerrado	PRTU109	XED 10	PRTU10			
Falta tensión alterna	PRTU11	XED 11	PRTU11			
Falla alimentación rectificador	PRTU12	XED 12	PRTU12			
Falta alimentación carga de simulación	PRTU13	XED 13	PRTU13			
Falta tensión continua 110V	PRTU14	XED 14	PRTU14			
Falta tensión de señalización	PRTU15	XED 15	PRTU15			
Falta tensión de RTU	PRTU16	XED 16	PRTU16			
Disparo guardamotor CCTV	PRTU17	XED 17	PRTU20			
Alarma protección máxima corriente	PRTU18	XED 18	PRTU21			
Alarma baja presión SF6 interruptor 152	PRTU19	XED 19	PRTU22			
Alarma relé de bloqueo	PRTU20	XED 20	PRTU23			
Falla protección (IRF)	PRTU21	XED 21	PRTU24			
Salidas de telecontrol habilitadas	PRTU1C	XED 26	PRTU26			
	Comando Local	Comando Local PRTU2 Comando Remoto PRTU1 Seccionador 189B abierto PRTU56 Seccionador 189B cerrado PRTU57 Interruptor 152 abierto PRTU67 Interruptor 152 cerrado PRTU67 Interruptor 152 cerrado PRTU68 Seccionador 189L abierto PRTU76 Seccionador 189L cerrado PRTU77 Seccionador 189T abierto PRTU108 Seccionador 189T cerrado PRTU109 Falta tensión alterna PRTU11 Falla alimentación rectificador PRTU12 Falta alimentación carga de simulación PRTU13 Falta tensión de señalización PRTU15 Falta tensión de RTU PRTU16 Disparo guardamotor CCTV PRTU17 Alarma protección máxima corriente PRTU18 Alarma baja presión SF6 interruptor 152 Falla protección (IRF) PRTU21	Comando Local PRTU2 XED 01 Comando Remoto PRTU1 XED 02 Seccionador 189B abierto PRTU56 XED 03 Seccionador 189B cerrado PRTU57 XED 04 Interruptor 152 abierto PRTU67 XED 05 Interruptor 152 cerrado PRTU68 XED 06 Seccionador 189L abierto PRTU76 XED 07 Seccionador 189L cerrado PRTU77 XED 08 Seccionador 189L cerrado PRTU108 XED 09 Seccionador 189T cerrado PRTU109 XED 10 Falta tensión alterna PRTU11 XED 11 Falla alimentación rectificador PRTU12 XED 12 Falta tensión continua 110V PRTU14 XED 14 Falta tensión de señalización PRTU15 XED 15 Falta tensión de RTU PRTU16 XED 16 Disparo guardamotor CCTV PRTU17 XED 17 Alarma protección máxima corriente PRTU18 XED 18 Alarma baja presión SF6 interruptor 152 PRTU19 XED 19 Alarma relé de bloqueo PRTU20 XED 20 Falla protección (IRF) PRTU21 XED 21	Comando Local PRTU2 XED 01 PRTU1 Comando Remoto PRTU1 XED 02 PRTU2 Seccionador 189B abierto PRTU56 XED 03 PRTU3 Seccionador 189B cerrado PRTU57 XED 04 PRTU4 Interruptor 152 abierto PRTU67 XED 05 PRTU5 Interruptor 152 cerrado PRTU68 XED 06 PRTU6 Seccionador 189L abierto PRTU76 XED 07 PRTU7 Seccionador 189L cerrado PRTU77 XED 08 PRTU8 Seccionador 189T abierto PRTU108 XED 09 PRTU9 Seccionador 189T cerrado PRTU108 XED 09 PRTU10 Seccionador 189T cerrado PRTU109 XED 10 PRTU10 Falta tensión alterna PRTU11 XED 10 PRTU11 Falta tensión alterna PRTU11 XED 11 PRTU11 Falta tensión cortinua 110V PRTU13 XED 13 PRTU13 Falta tensión de señalización PRTU15 XED 15 PRTU16 Disparo guardamotor CCTV PRTU17	Comando Local PRTU2 XED 01 PRTU1 Comando Remoto PRTU1 XED 02 PRTU2 Seccionador 189B abierto PRTU56 XED 03 PRTU3 Seccionador 189B cerrado PRTU57 XED 04 PRTU4 Interruptor 152 abierto PRTU67 XED 05 PRTU5 Interruptor 152 cerrado PRTU68 XED 06 PRTU6 Seccionador 189L abierto PRTU77 XED 07 PRTU7 Seccionador 189L cerrado PRTU77 XED 08 PRTU8 Seccionador 189T abierto PRTU108 XED 09 PRTU9 Seccionador 189T cerrado PRTU109 XED 10 PRTU10 Falta tensión alterna PRTU11 XED 11 PRTU11 Falla alimentación rectificador PRTU12 XED 12 PRTU12 Falta tensión continua 110V PRTU13 XED 13 PRTU13 Falta tensión de señalización PRTU15 XED 15 PRTU15 Falta tensión de RTU PRTU16 XED 16 PRTU16 Disparo guardamotor CCTV PRTU17 <td>Comando Local PRTU2 XED 01 PRTU1 Comando Remoto PRTU1 XED 02 PRTU2 Seccionador 189B abierto PRTU56 XED 03 PRTU3 Seccionador 189B cerrado PRTU57 XED 04 PRTU4 Interruptor 152 abierto PRTU67 XED 05 PRTU5 Interruptor 152 cerrado PRTU68 XED 06 PRTU6 Seccionador 189L abierto PRTU76 XED 07 PRTU7 Seccionador 189L cerrado PRTU77 XED 08 PRTU8 Seccionador 189T abierto PRTU108 XED 09 PRTU10 Seccionador 189T cerrado PRTU109 XED 10 PRTU10 Falta tensión alterna PRTU11 XED 11 PRTU11 Falta tensión carga de simulación PRTU12 XED 12 PRTU13 Falta tensión continua 110V PRTU14 XED 14 PRTU15 Falta tensión de señalización PRTU15 XED 15 PRTU16 Falta tensión de RTU PRTU16 XED 16 PRTU20 Alarma protección máxima corriente <</td>	Comando Local PRTU2 XED 01 PRTU1 Comando Remoto PRTU1 XED 02 PRTU2 Seccionador 189B abierto PRTU56 XED 03 PRTU3 Seccionador 189B cerrado PRTU57 XED 04 PRTU4 Interruptor 152 abierto PRTU67 XED 05 PRTU5 Interruptor 152 cerrado PRTU68 XED 06 PRTU6 Seccionador 189L abierto PRTU76 XED 07 PRTU7 Seccionador 189L cerrado PRTU77 XED 08 PRTU8 Seccionador 189T abierto PRTU108 XED 09 PRTU10 Seccionador 189T cerrado PRTU109 XED 10 PRTU10 Falta tensión alterna PRTU11 XED 11 PRTU11 Falta tensión carga de simulación PRTU12 XED 12 PRTU13 Falta tensión continua 110V PRTU14 XED 14 PRTU15 Falta tensión de señalización PRTU15 XED 15 PRTU16 Falta tensión de RTU PRTU16 XED 16 PRTU20 Alarma protección máxima corriente <

Salidas digitales:

La prueba consiste en generar la señal que se desea chequear y verificar que sea detectada por el sistema. Esta verificación puede realizarse de tres formas distintas. La primera es puentear a bornes de la placa de la RTU. La segunda forma es conectarse a la RTU mediante

una computadora y a través de un software forzar las señales y el cambio de estado de estas. La tercera forma, y la más completa es verificar desde el SCADA (en caso de estar implementado) el comando de los equipos.

ldx	DESCRIPCION	NOMENCL.	BORNE	PC	SCADA	
	2 2001 0.011			. •	007.271	
1	Habilitación salidas telecontrol					
2	Apertura seccionador de barras	R01				
3	Cierre seccionador de barras	R02				
4	Apertura interruptor	R03				
5	Cierre interruptor	R04				
6	Apertura seccionador de línea	R05				
7	Cierre seccionador de línea	R06				
8	Reposición alarma	R07				
9	Aceptación alarma	R08				
10	Pulsador relé de bloqueo	R09				

1. EQUIPOS DE MEDICIÓN / ENSAYO UTILIZADOS:



2. OBSERVACIONES:


3. PARTICIPANTES.



TPN°9: ESTADOS DE CARGA

INTRODUCCIÓN

La estación está equipada con una serie de cargas ficticias que sirven para simular los estados reales de funcionamiento.



Los tipos de cargas eléctricas artificiales son : resistivas, capacitivas, inductivas o una combinación de las anteriores. Este tipo de cargas seleccionadas tiene como finalidad simular los diferentes estados de carga que se pueden presentar en las líneas de transmisión de AT.

El multimedidor es un equipo programable de indicación digital con varias funciones de medición. Por ejemplo detección de corriente, tensión, potencia, energía, valores eficaces, calidad de la energía, medición de armónicas a tiempo real y las magnitudes de sus ángulos. En los instrumentos de medida digitales el número que representa el valor de la medida aparece representado por unas cifras visibles directamente en la pantalla. El cálculo del valor se realiza por un procedimiento electrónico y se muestra en el cristal de la pantalla. En el instrumento digital o numérico el proceso de la medición proporciona una información discontinua expresada por un número de varias cifras. La escala clásica de indicación continua, es remplazada por la escala numérica de indicación discontinua, en la cual las cifras alineadas a leer indican directamente el valor numérico medido; la indicación numérica se



presenta a lo largo del tiempo con un ritmo predeterminado. En general los instrumentos digitales poseen características de entrada superiores a los analógicos, impedancia de entrada muy elevada en los circuitos de tensión (superior a $2M\Omega$), un consumo de energía mucho más bajo y una mayor exactitud; pueden incorporar selección automática de escala, e indicación de polaridad, lo que salvaguarda al instrumento y mejora la fiabilidad de la medida. Además los Instrumentos Digitales pueden formar parte de una red a través de una interface normalizada como la RS232, IEE488, GPIB, etc., sin dejar de perder su carácter individual. Hay que destacar que en algunas aplicaciones el instrumento analógico es difícilmente sustituible.

PROTOCOLO DE ENSAYO

	CARGAS							E F POTENCIA			4	111 -		
	C1	C2	C3	R4	R5	L6	L7	TENSION [V]	CORRIENTE [I]	POTENCIA [W]	ACTIVA [W]	١		FACTOR DE POTENCIA
1														
2														
3	·		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														



José Ignacio Trettel **Página 93**

El ensayo consiste en probar con diferentes combinaciones de cargas y medir los resultados. En primera instancia calcularemos los resultados que deberíamos obtener y contrastarlos con las mediciones realizadas ya sea con instrumentos manuales, así como también en el multimedidor y en la protección que también dispone de medición de parámetros eléctricos.

EQUIPO UTILIZADO:

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES:



CONCLUSIÓN

Este proyecto integrador fue desarrollado con la esperanza de que se convierta en una herramienta útil para el alumno que desea tomar conocimiento acerca de las pruebas y ensayos a realizar durante la puesta en marcha y mantenimiento de una estación transformadora de alta tensión. Igualmente creo que puede resultarle de utilidad también a empresas constructoras, operadoras eléctricas y cooperativas del rubro.

Lamentablemente no se cuenta con mucha bibliografía especifica al respecto y la existente está muy dispersa.

Personalmente siento que en este trabajo pude volcar no solo el conocimiento obtenido durante el desarrollo del proyecto sino también el adquirido a lo largo de más de doce años de trabajo en la oficina de ingeniería de una constructora con la cual he podido participar en más de una decena de obras en estaciones de alta tensión.



BIBLIOGRAFÍA

ANSI/IEEE - AMERICAN NATIONAL STANDARD.

ANSI-IEEE Std 81:1983 – Guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of ground system.

DIN VDE – DEUTSCHE NORMEN

DIN VDE 0141:1989 – Puestas a tierra para instalaciones de corrientes industriales con tensiones nominales mayores que 1kV.

NBR – NORMA BRASILEÑA

NBR 7117:1981 – Medición de la resistividad del suelo. Método de los cuatro puntos (Wenner)

IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN

IRAM 2281-2:1986 – Código de práctica para puesta a tierra de sistemas eléctricos. Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra (resistencia, resistividades y gradientes)

COPIME – CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELECTRICISTA DE JURISDICCIÓN NACIONAL.

Recomendación COPIME H y ST N°10 – Nov/99.

IRAM – INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN

IRAM 2344-1:2005 – Transformadores de medición

INTI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Procedimiento Especifico PEE70 – Calibración de transformadores de medida de corriente

ING. NORBERTO A. LEMOZY

2011 – Ensayo de transformadores

UTN-FRM (MENDOZA) CATEDRA DE MEDIDAS ELECTRONICAS I

TRABAJO PRACTICO NRO 7 - Ensayo de un transformador de intensidad

REVISTA DIGITAL MANTENIMIENTO Nº184 – MAYO 2005 – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMINETO

Mantenimiento de los transformadores de potencia - Ensayos de campo

INTI – INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Procedimiento Especifico PEE71 – Calibración de transformadores de medida de tensión

LIBRO INSTRUMENTOS PARA TABLEROS

Autor desconocido

UNIVERSIDAD DEL VALLE - FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA INGENIERÍA ELÉCTRICA SANTIAGO DE CALI - I NG. DIEGO FERNANDO FREIRE CORAL

Pruebas de campo para la evaluación del desempeño de las funciones de protección eléctrica en relés de protección numéricos

INTESAR S.A. – REPOTENCIACIÓN CENTRAL PILAR – PILAR II

Protocolos de ensayo

ELECTROINGENIERÍA I.C.S. S.A. – NUEVA E.T. SIDERAR

Protocolos de ensayo

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ CALDAS – FACULTAD TECNOLOGICA – INGENIERÍA ELECTRICA – BOGOTÁ – ING. FREDY WILSON AREVALO MORENO

Guía metodológica para pruebas de relés de protección multifuncional con el equipo de inyección Omicrón CMC – Noviembre 2015

ING. MARIO BENITEZ LOBATO – IMPLEMENTACION PRÁCTICA DEL PROTOCOLO IEC61850 EN SUBESTACIONES ELECTRICAS – PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Capítulo 3 – Automatización actual de una subestación eléctrica

ING. ALEJANDRO PAIRONE – PROYECTO INTEGRADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICISTA DE LA FCEFYN DE LA UNC

Campo didáctico 132 kV – proyecto eléctrico y funcional

AULA POLITÉCNICA - TECNOLOGÍA ELECTRICA I ELECTRONICA


Cálculo de líneas y redes eléctricas – Año 2002 - Ing. Ramón M. Mujal


UTN-FRLP (LA PLATA) CATEDRA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA


Recomendaciones para el proyecto, construcción y montaje de subestaciones transformadoras – Año 2001 – Gos - Raiti - Talpone


ANEXOS


- 1 Planos Eléctricos
- 2 Planos electromecánicos
- 3 Conexionado de equipos
- 4 Archivo fotográfico


































PR PRIU NP NRTU NS NS RTU01 (AL-3511) ÌІН FN01 22 GND 110V F1 Alimentación Fuente RTU01 Conexion RS 485 ED01 (AL-3132) AO EOO.0 SE PRTU2 PANEL RTU E00.1 S PRTU1 A1 Entradas Digitales 1 a 8 (Bloque PRTU57 PRTU E00.5 PRTU68 E00.6 PRTU76 E∞.7 8 PRTU77 A.0V PRTU109 PRTU Entradas Digitales 9 a 16 (Bloque B) Alarma Alarma Rectif. Aliment. 110V CC Carga CA PRTU12 Tablero de Unidad Terminal \Box PRTU13 PRTU14 Alarma Falta Vcc Placa de Entradas REVISIÓN Alarma Falta Vcc RTU PRTU16 B.0V Alarma Guardam. CCTV 18/08/11 Digitales PRTU17 Alarma rele sobrecorr ED01 PRTU18 Baja presión SF6 PRTU19 Entradas Digitales 17 a 24 9 ا \bigcirc PRTU21 Prot. (Bloque C) PROYECTO:
PLAYA DESCRIPCIÓN PRTU1 C6 DIAGRAMA FUNCIONAL ENTRADAS RTU **DIDACTICA DE MANIOBRA 132 KV** ARCHIVO: PPD-EL-007 Habilitaión salidas telecontrol PRTU1C Entradas Digitales 25 a 32 (Bloque D) PROYECTÓ DIBUJÓ \Box IRAM A3
PLANO N°: HOJA 6 DE 8 REVISÓ APROBÓ PPD-EL-007 NC NW NS NR IN PR PR D.OV В




























																			1	1	ı		1	ĺ	1		1	1	1 1	
	-11	ı	l	Г	п		1			c	,						<u> </u>		1 1			1	_B		1	1 1				
				71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	52	51	38	36	32	7	Z.		
_				+	+																	2 TAC			6 CAÑO			- •		
			RAZADERA	PORTE PA	SOPORTE PA	BULON HIERRO	BULON HIERRO	SOPORTE P/	ARANDELA E	ARANDELA E	ARANDELA P	ANDELA P	LON HIER	LON HIER	LON HIER	LON HIER	MIBRIDA H	MIBRIDA H	BULON HIERRO	BROCA IM 5	ABRAZADERA PARA	PARA	CABLE DE C	CABLE DE C	NO DE COBRE	NECTOR [ARRAGO			
			SUP. CC	RA BUJE	PARA SECC	RO GALV.	RO GALV.	PARA DESCARGADOR	ELAST. ACE	ELAST. ACERO	PLANA HIERRO	LANA HIE	RO GALV.	RO GALV.	RO GALV.	RO GALV.	HERRO G/	SEMIBRIDA HIERRO GALV.	RO GALV.	5/16"		CABLE DE	COBRE DE	COBRE AISLADO		DE BRONG	HIERRO (DES		_
			ABRAZADERA SUP. COMANDO ELECIRICO SECC. IRIPOLAR	SOPORTE PARA BUJE SECCIONADOR TRIPOLAR/TRIPOLAR CON P.a	SECCIONADOR TRIPOLAR/TRIPOLAR CON P.a	EXAGONAL	EXAGONAL	4RGADOR	ACERO GALV.	RO GALV.	RO GALV.	ARANDELA PLANA HIERRO GALV.	BULON HIERRO GALV. EXAGONAL Ø 5/8"x76	BULON HIERRO GALV. EXAGONAL Ø 1/2"x38 CON TUERCA (FIJACION CONTADOR	BULON HIERRO GALV. EXAGONAL Ø 1/2"x76 CON TUERCA (PARA ABRAZADERA)	BULON HIERRO GALV. EXAGONAL Ø 1/2"x300 CON TUERCA (FIJACION SOPORTE)	SEMIBRIDA HIERRO GALV. CON AGUJERO ø 10		EXAGONAL		CONTADOR DE	COBRE 3	DESNUDO 35	LADO 50r	ø 20/16	CONECTOR DE BRONCE RECTO PARA CABLE DE COBRE	ESPARRAGO HIERRO GALVANIZADO ø	DESCRIPCION		
7			LECIRICO	ADOR TRIF	TRIPOLAR,	Ø	L ø 5/8"x56		ø 5/8"	ø 1/2"	. ø 5/8"	. ø 1/2"	L ø 5/8	L ø 1/2'	L ø 1/2'	L ø 1/2'	AGUJERO	CON AGUJERO Ø	100		DE DESCARGAS	35mm2 Y	35mm2	50mm2 SIN		PARA CA		Z		2
			SECC. II	OLAR/TR	/TRIPOLAF	5/8"x155 CO								x38 CON	x76 CON	x300 CO	ø 10 Y	10 Y	5/16"x3/4" (ARGAS	ø 1/2"		BLINDAJE		BLE DE (1/2"x 3"CON DOS			
			RIPOLAR	IPOLAR C	CON P.	CON TUERCA	TUERCA						TUERCA	TUERCA	TUERCA	N TUERC/	Y PARA CABLE Ø	PARA CABLE	CON TUERCA					13,2kV		150				
				ON P.a T.	ā Ţ.	(FIJACION	CON TUERCA (FIJACION POLOS)						CON TUERCA (FIJACION)	(FIJACION	(PARA A	A (FIJACIC	BLE ø 16	BLE ø 7mm	RCA					Cat. I		50 Y ZAI	TUERCAS			
اس						N SOPORTE)	POLOS)							CONTAD	3RAZADER	N SOPOR	16mm	m								ZAPATA				ω
						(TE)								OR DESC.	A)	(TE)														
														. Y CONECT.																
4														CT. Bz)																4
			DB-00/	DB-006	DB-005			DB-014	MN32B	MN32A	MN31	MN30									DB-015									
					<u> </u>							<u> </u>																		
		1-1-1-1	,	99 A	98 A	97 A	96 A	95 C	94 C	93 C	92 T	91 C	90 B	89 C	88 C	85 B	84 B	83 B	82 B	81 G	80 C	78 T	77 TI	76 C	75 C	74 A	73 A			
را کر	UNIVERSIDAD TE FACULT	2 0 0 REVISIÓN		BRAZADEF	ABRAZADERA	ABRAZADERA	ABRAZADERA	CAJA ESTANCA	CAJA ESTANCA	CAÑO HIERRO	UERCA HI	URVA HIE	ULON HIE	AÑO DE	AÑO DE	ULON HIE	ULON HIE	ULON HIE	BULON HIE	GRAMPA C	CHAPA CU	TUERCA EX	UERCA EX	AÑO BAJ/	AÑO BAJ/	BRAZADEF	BRAZADEF			5
	CONOLOGICA NACICAD RECIONAL ORDORA	18/08/11 FECHA		ABRAZADERA PARA FIJACION DE	₹A PARA						TUERCA HIERRO GALV. EXAGONAL PARA CAÑO Ø	CURVA HIERRO GALV.	BULON HIERRO GALV. EXAGONAL Ø 1/2"x350 CON TUERCA	CAÑO DE BAJADA A CAJA DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	CAÑO DE BAJADA A CAJA DEL TRANSFORMADOR DE TENSION	RRO GAL	BULON HIERRO GALV.	BULON HIERRO GALV.	HIERRO GALV.	CONECTORA	CUADRADA 60x60	EXAGONAL HIERRO	TUERCA EXAGONAL HIERRO GALVANIZADO	CAÑO BAJADA COMANDO MANUAL SECCIONADOR TRIPOLAR/U	CAÑO BAJADA COMANDO ELECTRICO SECCIONADOR	ABRAZADERA COMANDO MANUAL P.a T.	ABRAZADERA INF. COMANDO ELECTRICO	Df		
	NCOONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA FACULTAD DE CIRCUS EXACTAS FACULTAD DE CIRCUS EXACTAS	_		FIJACION	PARA FIJACION DE	PARA FIJACION DE	PARA FIJACION	"GEVELUX"	"GEVELUX"	GALVANIZADO	LV. EXAGO	90°	V. EXAGO	CAJA DE	CAJA DE	V. EXAGO	V. EXAGO	V. EXAGONAL	V. EXAGONAL	1	0x60 C/		HIERRO (NDO MAN	NDO ELE	IDO MANU	OMANDO	DESCRIPCION		
	D PE CIENTA DE COSTA DE CIENTA DE COSTA DE CIENTA DE COSTA DE COST			DE CAJA	1		DE CAÑOS			ø 1"(ø E	ONAL PAR	ø 1" (ø E)	NAL ø 1,	EL TRANS	EL TRANS	NAL ø 5,	EXAGONAL ø 1/2"x90	NAL ø 1,	100		C/ø14	GALVANIZADO	3ALVANIZA	NUAL SEC	CTRICO S	JAL P.a 1	ELECTRIC	NON		
-	-	-		TRANSFO)S TRANS	TRANSFO				EXT. 34mm)	RA CAÑO	(T. 34mm	/2"x350	FORMADO	FORMADO	/8"x38 S	/2"x90 C	ø 1/2"x56 C	1/2"x50 C			DO PARA		CIONADOF	SECCIONAL	r. secc.				6
	PROYECTO: PLAYA D PLAYA D	DESCRIPCIÓN		CAJA TRANSFORMADOR DE	CAÑOS TRANSFORMADOR DE	CAJA TRANSFORMADOR DE	TRANSFORMADOR DE			n)	1" (ø	(ø EXT. 34mm) ROSCA BSP	CON TUE	R DE COI	R DE TEN	IN TUERC	CON TUERCA	CON TUERCA	CON TUERCA			CAÑO ø	PARA CAÑO Ø	₹ TRIPOL)OR	TRIPOLA	SECC. TRIPOLAR			
		X			m	DE TENSION					EXT. 34m	BSP		RRIENTE	NOIS	BULON HIERRO GALV. EXAGONAL Ø 5/8"x38 SIN TUERCA NI CAÑA (FIJACION COM. ELEC.)						~	3"(AR/UNIPOLAR		TRIPOLAR/UNIPOLAR				
7	REFERI			CORRIENTE	CORRIENTE	N N	TENSION				34mm) ROSCA BSP		(FIJACION)			ÎA (FIJACI	(FIJACION SOPORTE BUJE)	(FIJACION COMANDO MANUAL)	(FIJACION BUJE)			1/2"(ø EXT. 70	(ø EXT. 89) ROSCA BSP	LAR		AR				7
	REFERENCIAS ARCHIVO: PPD-EM-006										CA BSP					ON COM.	ORTE BUL	ANDO MA	(':			76) ROSCA BSP)SCA BSF							
	DACTICA DE MANIOBRA 132 KV REFERENCIAS ARCHIVO: PPD-EM-006	PROYECT														ELEC.)	E)	NUAL)				\ BSP								
	132 kV	PROYECTÓ DIBUJÓ																												
∞	PLANO N°: PPD-EM-0 HOJA 1 DE	REV		 DB	DB:	DB	DB-	CE 30-20-15	CE 40-40-15					DB-	DB-						DB-			DB:	DB-	DB-	DB-			∞
	IRAM A3 LANO N°: PPD-EM-006 HOJA 1 DE 1	APROB6		DB-021	DB-020	DB-019	DB-018	0-15	0-15					DB-017	DB-016					G413	DB-013			DB-011	DB-010	DB-009	DB-008			












CONEXIONADO DE EQUIPOS


TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

CAJA DE CONJUNCIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE




TRANSFORMADORES DE TENSIÓN


Equipos - caja de conjunción



Caja de conjunción - Tablero



SECCIONADOR DE BARRA




SECCIONADOR DE LINEA


SECCIONADOR 189L (Seccionador de línes) WM-08 2xx4 X1 X3 PM NM PS84 Puentes provisorios PS95 PRTU RTUSG ā PC PCL Mil 10 WC-10 12x2,5 WC-04 4x2,5 X3 FO WA-06 2x2,5


WC-09 2x2,5


SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA




TABLERO DE COMANDO









ARCHIVO FOTOGRÁFICO



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS – ARMADURA DE HIERRO



EJECUCUION DE BASES DE EQUIPOS – COLADO DEL HORMIGON



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS – EXTRACCIÓN DEL MOLDE



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS – EXTRACCIÓN DEL MOLDE



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS – EXTRACCIÓN DEL MOLDE



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS – EXTRACCIÓN DEL MOLDE



EJECUCIÓN DE BASES DE EQUIPOS





ARMADO DE ESTRUCTURAS



ARMADO DE ESTRUCTURAS



ARMADO DE ESTRUCTURAS



ARMADO DE ESTRUCTURAS – FIJACIÓN DE CEPOS PARA ACCESORIOS





ARMADO DE ESTRUCTURAS – IZADO DE ACCEORIOS



ARMADO DE ESTRUCTURAS – IZADO DE ACCEORIOS



ARMADO DE ESTRUCTURAS – IZADO DE ACCEORIOS



ARMADO DE ESTRUCTURAS – IZADO DE ACCEORIOS



ARMADO DE ESTRUCTURAS – IZADO DE ACCEORIOS



ARMADO DE ESTRUCTURAS



ARMADO DE ESTRUCTURAS



CAMPO CON EQUIPOS MONTADOS



CAMPO CON EQUIPOS MONTADOS



DETALLE DE BLOQUETE DE PUESTA A TIERRA



DETALLE DE BLOQUETE DE PUESTA A TIERRA



PRUEBA DE SECCIONADORES EN FABRICA



PRUEBA DE SECCIONADORES EN FABRICA



PRUEBA DE SECCIONADORES EN FABRICA



PRUEBA DE SECCIONADORES EN FABRICA

PRUEBA DE SECCIONADORES EN FABRICA