

## **Resumen del Informe Técnico Final – Práctica Profesional Supervisada**

Alumno: Gerván Escacena, Raúl Edgardo

Matrícula: 35278145

Plan: IC 05

Título del Informe Técnico Final: Sistema de Fundaciones – Edificio Gran Depsal III

### **Resumen**

El presente Informe de Práctica Supervisada resume las actividades desarrolladas durante la Práctica Supervisada del alumno Raúl E. Gerván Escacena de la carrera de Ingeniería Civil.

Las tareas se encuentran relacionadas con la supervisión de la construcción del sistema de fundaciones, y tareas afines del Edificio Gran Depsal III.

El objetivo de éste Informe consiste en presentar en forma técnica y descriptiva el Sistema de Fundaciones del Edificio Gran Depsal III.

El presente informe cuenta con tres partes identificables: en la primera parte, se realiza una descripción y análisis del edificio, mencionando sus estructuras, del estudio de suelo y las estructuras de fundación. En la segunda parte, se exponen las tareas llevadas a cabo en obra. Finalmente se cierra con una conclusión personal y técnica.